



PATOLOGIAS						
Fotografia	Ficha Nº	1	Fecha	Día	Mes	Año
<b>Descripcion Lesion</b>	Elaboro:		Luisa Gordillo, Juan Correa, Pedro Farfan			
	<b>Tipo</b>	Fisica				
	<b>Lesion</b>	suciedad y corrosion en barandas				
	<b>Material</b>	aluminio				
	<b>Lugar</b>	barandas del puente				
	<b>Características y síntomas de la lesion</b>					
se evidencia barandas en regular estado, el cual presenta corrosion y suciedad por la falta de mantenimiento y pintura.						
<b>Investigacion y/o ensayo</b>						
Inspección visual: Patologias físicas de la estructura (Puente Salsipuedes)						
Observacion: Es necesario realizar una limpieza en las barandas, tambien puntarlas e instalar captafaros.						
Fotografía N° 3 Barandas puente Salsipuedes	<b>Analisis de la causa</b>					
	Del efecto: La falta de realizar un mantenimiento rutinario, como la limpieza y pintura de estas.					
	De la causa: la falta de limpieza y de proteccion de la estructura por medio de un anticorrosivo.					
Fotografía N° 4 Barandas puente Salsipuedes	<b>Tratamiento o repracion</b>					
Limpieza y pintura						
<b>Preservacion</b>						
Se debe realizar mantenimiento rutinario de limpieza						
Fuente: Autor						