

## Anexo 4. Levantamiento fotográfico


<b>Fotografía</b>	<b>Descripción detallada</b>
 <p data-bbox="277 1024 862 1087">Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).</p>	<p data-bbox="1073 432 1211 464"><b>Caldera 1</b></p> <p data-bbox="902 506 1386 1115">En esta fotografía se puede evidenciar la caldera ubicada en la tercera planta del hogar geriátrico San Vicente de Paul, siendo una de las mayores amenazas debido al riesgo de sufrir una explosión ocasionando una emergencia. No cuenta con señalización de peligro por explosión ni manual instructivo.</p>
 <p data-bbox="277 1703 862 1766">Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).</p>	<p data-bbox="1081 1199 1211 1230"><b>Escaleras</b></p> <p data-bbox="919 1272 1370 1524">Se evidencia que las escaleras solo pueden transitar una sola persona tampoco cuenta con sensores de iluminación</p>



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

### **Rampa**

Se evidencia que la baranda de seguridad de la rampa es demasiado baja lo cual genera riesgos potenciales de caídas tanto del personal como los residentes (gerontes) en el momento de evacuar.



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

### **Rampa**

No se evidencia señalización de ruta de evacuación



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

### **Caldera 2**

Ubicada en el primer piso en la parte lateral derecha (de entrada, hacia dentro), no se evidencia el manual instructivo de manejo, ni señalización de peligro por explosión



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

### **Caldera 2**

Se observa que al lado donde se encuentra la caldera hay un árbol lo cual puede agrietar la estructura donde se encuentra la caldera por la raíz de los árboles.



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

### **Caldera 2**

Se observa que el extintor no cuenta con una protección del agua y del sol. Lo que generaría daños corrosivos y en el momento de usarlo este no se pueda usar.



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

### **Zona peatonal externa**

No cuenta con una zona peatonal en alrededor del hogar geriátrico lo que se observa es la red de alcantarillado interna con la cuenta el hogar



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

Se puede evidenciar estos pasillos nos estrechos y no son aptos para el traslado de sillas de ruedas y camillas.



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

Se evidencia obstáculos que impiden el paso, inestabilidad y mal estructura de alcantarillado.



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

Se observa poco drenaje de aguas lluvias.



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

### **Puerta de salida de emergencias**

Se evidencia que la puerta de salida como el pasillo destinado para una posible evacuación no es apta para traslado de adultos mayores en sillas de ruedas o camillas en el momento de una emergencia.



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

### **Puerta de salida de emergencias**

Esta puerta de salida está ubicada en el comedor y es la más cerca para llegar al punto de encuentro. Dentro del comedor las mesas son fijas las cuales serían un obstáculo en el momento de evacuar a los adultos mayores en sillas de ruedas o camilla.



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

### **1Puerta de salida de emergencias**

Puerta de emergencia ubicada en el pabellón N° 3 no es apta para el traslado de los adultos mayores en silla de ruedas o camilla



Fotografía tomada por: Yasmin Garatejo y Zoila Tovar (2021).

### **Puerta de salida de emergencias**

Puerta de emergencia ubicada en el pasillo principal entre el pabellón N° 3 y pabellón N°4. No es apta para el traslado de los adultos mayores en silla de ruedas o camilla

Fuente: Elaboración propia. Fotografías fueron tomadas directamente del hogar geriátrico San Vicente de Paul. Yasmin Garatejo y Zoila Tovar( 2021).