


Página 1 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	

**INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE
VULNERABILIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADOS DE POLICIA
“MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO”**

**Elaborado por:
Fredy Hernán Moreno Rubio
Estudiante de X semestre Uniminuto**

**Revisado por:
Juan Carlos Martínez
Especialista Gerencia Seguridad y Salud en el trabajo
Docente Uniminuto**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – CENTRO REGIONAL
SOACHA**

BOGOTÁ, D.C AGOSTO DE 2017




Página 2 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	

TABLA DECONTENIDO


1	INTRODUCCION.....	9
2	OBJETIVO GENERAL:.....	10
3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.....	10
4	MARCO LEGAL.....	11
4.1	Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional.....	11
4.1.1	• Título VIII. Desastres.....	11
4.2	CONPES 3146 de 2001.....	11
4.3	Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial.....	11
4.4	Ley 1523 de 2012.....	11
4.5	Decreto 1072 de 2015.....	11
4.6	Decreto 926 de 2010.....	12
4.7	Decreto 614 de 1984.....	12
4.8	Ley 400 /1997.....	12
4.9	Ley 46 de 1988.....	12
4.10	Ley 46 de 1988.....	13
4.11	Resolución 1016 /89.....	13
4.12	Decreto 93 De 1998.....	14
4.13	Decreto-Ley 919 de 1989.....	14
4.14	Decreto 1295 de 1994.....	15
4.15	Decreto 3888 de 2007.....	15
4.16	Decreto 4741 de 2005:.....	15
4.17	Ley 769 de 2002.....	15
4.18	Ley 322 de 1996.....	16
4.19	Resolución 1409 de 2012.....	16
4.20	Ley 1562 de Julio de 2012.....	16
4.21	NTC-5254.....	16
4.22	NTC-1700.....	16
4.23	NTC-2885.....	16

Página 3 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		


4.24	NFPA 1600 de 2007	17
5	ALCANCE	17
6	GENERALIDADES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA ESPOL	17
6.1	Identificación de la unidad	17
6.2	Localización	18
6.3	Instalaciones aledañas.....	18
7	METODOLOGIA	18
7.1	Análisis del riesgo	18
7.2	Metodología análisis de riesgos por colores	19
7.3	Identificación de amenazas:.....	19
7.3.1	Naturales:	19
7.3.2	Antrópicas no intencionales:	19
7.3.3	Amenaza social:	20
7.4	Identificación, descripción y calificación de las amenazas	20
7.5	Amenazas	20
8	ANÁLISIS DE AMENAZAS.....	21
9	CALIFICACIÓN DE LA AMENAZAS	21
10	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	22
10.1	Análisis de vulnerabilidad de las personas.....	22
10.2	Análisis de vulnerabilidad de los recursos	22
10.3	Análisis de vulnerabilidad de los sistemas y procesos.....	22
10.4	Interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto.....	24
11	NIVEL DE RIESGO	25
11.1	Diamante de Riesgo.....	26
11.2	Calificación nivel de riesgo	27
12	PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.	29
13	ÁREAS INSPECCIONADAS.....	29
13.1	Bloque de seguridad águila 2:	29
	Comprende las áreas de (Entrada peatonal, oficina de seguridad, sala de radio, comedor, 2 piso (9 habitaciones sin numeración).....	29
13.1.1	Amenazas	30

Página 4 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.1.2	Análisis de vulnerabilidad.....	31
13.1.3	Inventario	32
13.2	Registro fotográfico	33
13.3	Casino de oficiales	36
Comprende las áreas de (Recepción, sala, Restaurante, Baños, Salón social, Rock café)		
.....		36
13.3.1	Amenazas	36
13.3.2	Análisis de vulnerabilidad.....	37
13.3.3	Registro fotográfico	37
13.4	Obras sociales:.....	40
13.4.1	Amenazas	40
13.4.2	Análisis de Vulnerabilidad	41
13.4.3	Inventario	41
13.4.4	Registro Fotográfico.....	42
13.5	Colegio de Generales.....	43
13.5.1	Amenazas	43
13.5.2	Análisis de Vulnerabilidad	43
13.5.3	Inventario	44
13.5.4	Registro Fotográfico.....	45
13.6	Alojamiento 1	46
13.6.1	Amenazas	46
13.6.2	Análisis de vulnerabilidad.....	47
13.6.3	Inventario	48
13.6.4	Registro Fotográfico.....	48
13.7	Bloque 1.1	48
13.7.1	Amenazas	49
13.7.2	Análisis de vulnerabilidad.....	49
13.7.3	Inventario	50
13.7.4	Registro Fotográfico.....	51
Bloque 1.2.....		53
13.7.5	Amenazas	53

Página 5 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	


13.7.6	Análisis de vulnerabilidad.....	54
13.7.7	Inventario	55
13.7.8	Registro fotográfico	56
13.8	Hotel 1.....	58
13.8.1	Amenazas	58
13.8.2	Análisis de vulnerabilidad.....	59
13.8.3	Inventario	60
13.8.4	Registro Fotográfico.....	60
13.9	Sanidad	62
13.9.1	Amenazas	62
13.9.2	Análisis de vulnerabilidad.....	62
13.9.3	Inventario	63
13.9.4	Registro Fotográfico.....	63
13.10	Casino de suboficiales	65
13.10.1	Amenaza.....	65
13.10.2	Análisis de vulnerabilidad.....	66
13.10.3	Inventario	67
13.10.4	Registro Fotográfico	67
13.11	Centro de acopio	71
13.11.1	Amenazas	71
13.11.2	Análisis de vulnerabilidad.....	71
13.11.3	Inventario	72
13.11.4	Registro Fotográfico	72
13.12	Biblioteca y Sala de cómputo	74
13.12.1	Amenazas	74
13.12.2	Análisis de vulnerabilidad.....	75
13.12.3	Inventario	76
13.12.4	Registro Fotográfico	76
13.13	Capellanía.....	78
13.13.1	Amenazas	78
13.13.2	Análisis de vulnerabilidad.....	78

Página 6 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		


13.13.3	Inventario	79
13.13.4	Registro fotográfico.....	80
13.14	Parroquia sagrada familia	83
13.14.1	Amenazas	83
13.14.2	Análisis de vulnerabilidad.....	84
13.14.3	Inventario	85
13.14.4	Registro Fotográfico	85
13.15	Cabaña del carabinero	87
13.15.1	Amenazas	87
13.15.2	Análisis de vulnerabilidad.....	87
13.15.3	Inventario	88
13.15.4	Registro Fotográfico	88
13.16	Pan y Ponqué.....	91
13.16.1	Amenazas	91
13.16.2	Análisis de vulnerabilidad.....	92
13.16.3	Inventario	93
13.16.4	Registro Fotográfico	94
13.17	Casona.....	96
13.17.1	Amenazas.....	97
13.17.2	Análisis de vulnerabilidad.....	98
13.17.3	Inventario	98
13.17.4	Registro Fotográfico	99
13.18	Bloque Docente C	104
13.18.1	Amenazas	104
13.18.2	Análisis de vulnerabilidad.....	105
13.18.3	INVENTARIO.....	105
13.18.4	Registro Fotográfico	106
13.19	Bloque de investigación y doctrina.....	108
13.19.1	Amenazas	108
13.19.2	Análisis de vulnerabilidad.....	109
13.19.3	Inventario	110

Página 7 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	

13.19.4	Registro fotográfico.....	111
13.20	Bienestar	114
13.20.1	Amenazas	114
13.20.2	Análisis de vulnerabilidad.....	114
13.20.3	Inventario	115
13.20.4	Registro Fotográfico.....	115
13.21	Bloque docente A	117
13.21.1	Amenazas	117
13.21.2	Análisis de vulnerabilidad.....	118
13.21.3	Inventario	119
13.21.4	Registro fotográfico.....	120
13.22	Águila 1.....	125
13.22.1	Amenazas	125
13.22.2	Analisis de vulnerabilidad.....	125
13.22.3	Inventario	126
13.22.4	Registro fotográfico.....	126
13.23	Armerillo	128
13.23.1	Amenazas	129
13.23.2	Análisis de vulnerabilidad.....	129
13.23.3	Inventario	130
13.23.4	Registro fotográfico.....	130
13.24	Edificio VIP.....	131
13.24.1	Amenazas	131
13.24.2	Análisis de vulnerabilidad.....	132
13.24.3	Inventario	132
13.24.4	Registro fotográfico.....	134
13.25	Auditorio y salón de mando	137
13.25.1	Amenazas	137
13.25.2	Análisis de vulnerabilidad.....	138
13.25.3	Inventario	139
13.25.4	Registro Fotográfico.....	139

Página 8 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	

13.26	Bloque docente B.....	141
13.26.1	Amenazas	141
13.26.2	Análisis de vulnerabilidad.....	142
13.26.3	Inventario	142
13.26.4	Registro fotográfico.....	143
13.27	Cancha de futbol 5.....	143
13.27.1	Amenazas	143
13.27.2	Análisis de vulnerabilidad.....	144
13.27.3	Inventario	144
13.27.4	Registro fotográfico.....	145
13.28	Campo de parada y cafetería el berrincho.....	147
13.28.1	Amenazas	147
13.28.2	Análisis de vulnerabilidad.....	147
13.28.3	Inventario	148
13.28.4	Registro fotográfico.....	148
13.29	Polígono	150
13.29.1	Amenazas	150
13.29.2	Análisis de vulnerabilidad.....	151
13.29.3	Inventario	151
13.29.4	Registro fotográfico.....	152
14	Priorización de las amenazas	154
15	Observaciones y sugerencias	155
15.1	Vulnerabilidad de personas:	155
15.2	Vulnerabilidad de Recursos:.....	155
15.3	Vulnerabilidad de sistemas y procesos:.....	155
16	Conclusiones	156


Página 9 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

1 INTRODUCCION

Por la naturaleza y la razón de ser de la Policía Nacional, así como por los riesgos expuestos, la institución es centro de múltiples amenazas, tanto de origen natural como de origen antrópico (ocasionadas por el hombre), cada vez más con mayor riesgo. Nunca se está completamente preparado para afrontarlas, sin embargo, el conocimiento de cómo actuar ayuda a mitigar los posibles daños de los cuales pueden ser víctimas los funcionarios policiales.

Cuando se presenta una emergencia a nivel organizacional, se puede detener la funciones, interrumpir procesos, deterioro de equipos, entorpecer las labores normales de la institución, perjudicar física y psicológicamente a las personas además esto implica perder tiempo y dinero. Por lo anterior, El siguiente informe busca identificar las amenazas y vulnerabilidades en las edificaciones policiales con el fin de establecer las fallas y dar una acción de mejora y a su vez actualizar el Plan de Emergencias, su divulgación y aplicación de acuerdo con la normatividad vigente se convierte en una necesidad y amerita de un compromiso a todo nivel, tan importante como cualquier otro procedimiento o política de acción dentro de la Institución.

Este informe evidenciara la matriz de amenazas y análisis de vulnerabilidad de las edificaciones policiales además el estado de los elementos destinados para la respuesta de emergencias que hacen parte de la ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA POLICÍA ESPOL .para el óptimo manejo de las emergencias y evaluación dentro de la institución. El aprendizaje, la interpretación y la puesta en marcha de cada una de las recomendaciones, procedimientos, indicaciones y responsabilidades logrará que los efectos negativos desencadenados de la emergencia sean cada vez menos graves.


Página 10 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	

2 OBJETIVO GENERAL:

Identificar las amenazas naturales, sociales y tecnológicas presentes en la ESPOL mediante la matriz de “identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades en edificaciones policiales” como insumo para la actualización de planes de emergencia y contingencia.

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar el levantamiento de la matriz de amenazas en las edificaciones policiales de la escuela de postgrados de la policía Miguel Antonio Rojas Pizarro
- Análisis de vulnerabilidad según lo establecido en la guía para la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades en edificaciones policiales ESPOL 2012
- Elaborar el informe ejecutivo de las vulnerabilidades en edificaciones policiales ESCUELA DE POSTGRADOS DELA POLICIA ESPOL.

Página 11 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

4 MARCO LEGAL

4.1 Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional

4.1.1 • Título VIII. Desastres.

- ✓ **Artículo 501.** Cada Comité de Emergencias deberá elaborar un plan de contingencia para su respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los diferentes tipos de desastre que puedan presentarse en la comunidad respectiva. El Comité Nacional de Emergencias elaborará, para aprobación del Ministerio de Salud, un modelo con instrucciones que aparecerá en los planes de contingencia.
- ✓ **Artículo 502.** El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres.
- **Parágrafo.** El Comité Nacional de Emergencias deberá vigilar y controlar las labores de Capacitación y de entrenamiento que se realicen para el correcto funcionamiento de los Planes de contingencia.

4.2 CONPES 3146 de 2001

- ✓ Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (PNPAD), en el corto y mediano plazo.

4.3 Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial

“Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo”.


- ✓ **Artículo 2º.** Todos los empleadores están obligados a organizar y desarrollar programas permanentes de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial”.
- ✓ **ART 205 A 234**

4.4 Ley 1523 de 2012

- ✓ "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

4.5 Decreto 1072 de 2015

- ✓ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
- ✓ Título 4 Capítulo 6 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Página 12 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

4.6 Decreto 926 de 2010

- ✓ Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10

4.7 Decreto 614 de 1984


- ✓ “Por el cual se determinan las bases para la organización de administración de salud ocupacional en el país”.
- ✓ Artículo 24. Los empleadores tendrán las siguientes responsabilidades:
- ✓ Responder por la ejecución del programa de salud ocupacional

4.8 Ley 400 /1997

- ✓ “Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”

4.9 Ley 46 de 1988

- ✓ “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, se otorga facultades extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras disposiciones”.
- ✓ **Artículo 3º.** Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres, elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual, una vez aprobado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, será adoptado mediante decreto del Gobierno nacional.
- ✓
- ✓ El Plan incluirá y determinará todas las orientaciones, acciones, programas y proyectos, tanto de carácter sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre otros a los siguientes aspectos:
 - ✓ Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación con los diferentes tipos de desastres.
 - ✓ Los temas de orden técnico, científico, económico, de financiación, comunitario, jurídico e institucional.
 - ✓ La educación, capacitación y participación comunitaria.
 - ✓ Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional y local.
 - ✓ La función que corresponde a los medios masivos de comunicación.
 - ✓ Los recursos humanos y físicos de orden técnico y operativo.
 - ✓ La coordinación interinstitucional e intersectorial.
 - ✓ La investigación científica y estudios técnicos necesarios.
 - ✓ Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención y atención.


Página 13 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

4.10 Ley 46 de 1988

- ✓ **Artículo 14.** Plan de Acción Específico para la Atención de Desastre. Declarada una situación de desastre de carácter nacional, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres procederá a elaborar, con base en el plan nacional, un plan de acción específico para el manejo de la situación de desastre declarada, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en el decreto de declaratoria.
- ✓ Cuando se trate de situaciones calificadas como departamentales, intendentales, comisariales, distritales o municipales, el plan de acción será elaborado y coordinado en su ejecución por el Comité Regional u Operativo Local respectivo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en el decreto de declaratoria y con las instrucciones que impartan el Comité Nacional y la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

4.11 Resolución 1016 /89

- ✓ “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”.
- ✓ **Artículo 11.** Numeral 18. Organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas:
 - ✓ Rama preventiva. Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa.
 - ✓ Rama pasiva o estructural. Diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.
 - ✓ Rama activa o control de las emergencias. Conformación y organización de brigadas (Selección, capacitación, planes de emergencias y evacuación), sistema de detección, alarma, comunicación, inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control.
- ✓ **Artículo 14.** El programa de salud ocupacional deberá mantener actualizados los siguientes registros mínimos: planes específicos de emergencias y actas de simulacro en las empresas cuyos procesos, condiciones locativas o almacenamiento de materiales riesgosos puedan

Página 14 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		


convertirse en fuente de peligro para los trabajadores, la comunidad o el ambiente.

4.12 Decreto 93 De 1998

- ✓ Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

4.13 Decreto-Ley 919 de 1989

- ✓ “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones”
- ✓ **Artículo 30.** Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual, una vez aprobado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, será adoptado mediante decreto del Gobierno nacional. El Plan incluirá y determinará todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre otros, a los siguientes aspectos:
 - ✓ Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas.
 - ✓ Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional.
 - ✓ La educación, capacitación y participación comunitaria.
 - ✓ Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional y local.
 - ✓ La coordinación interinstitucional e intersectorial.
 - ✓ La investigación científica y los estudios técnicos necesarios.
 - ✓ Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención y atención.
- ✓ **Artículo 13.** Planes de contingencia. El Comité Técnico Nacional y los comités regionales y locales para la Prevención y Atención de Desastres, según el caso, elaborarán, con base en los análisis de vulnerabilidad, planes de contingencia para facilitar la prevención o para atender adecuada y oportunamente los desastres probables. Para este efecto, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres preparará un modelo instructivo para la elaboración de los planes de contingencia
- ✓ **Artículo 14.** Aspectos sanitarios de los planes de contingencia. El Ministerio de Salud Coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los aspectos de orden sanitaria, bajo la vigilancia y control del Comité Técnico Nacional.

Página 15 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

4.14 Decreto 1295 de 1994

- ✓ “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”.
- ✓ **Artículo 2o.** Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales:
- ✓ Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, de saneamiento y de seguridad.

4.15 Decreto 3888 de 2007


- ✓ “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones”.
- ✓ **Artículo 2o.** El objetivo del Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público es servir como instrumento rector para el diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta que permita coordinar y planear el control y atención de riesgos y sus efectos asociados sobre las personas, el ambiente y las instalaciones en esta clase de eventos. Este Plan se complementará con las disposiciones regionales y locales existentes.
- ✓ **Artículo 5o.** Actualización del Plan. Cuando las circunstancias lo ameriten, el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público deberá ser actualizado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres o por el Comité Técnico Nacional, por delegación que haya recibido de aquél, en todo caso, con la asesoría del la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos creada por este decreto.
- ✓ **Artículo 20.** Planes institucionales. Los organismos operativos del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres elaborarán sus propios planes institucionales para la atención de los eventos de afluencia masiva de público, los cuales se articularán con los Planes Locales de Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público.

4.16 Decreto 4741 de 2005:

- ✓ Del Ministerio de Ambiente, que regula el manejo de residuos peligrosos.

4.17 Ley 769 de 2002.

Código Nacional de Transito

Página 16 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

- ✓ **Artículo 1o.** Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que estén abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos en las autoridades de tránsito.

4.18 Ley 322 de 1996.

- ✓ Sistema Nacional de Bomberos
- ✓ **Artículo 1o.** La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad.

4.19 Resolución 1409 de 2012

- ✓ En su Artículo 24 “Plan de Emergencias” todo empleador que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluido el de caída en alturas, debe incluir dentro del plan de emergencias un capítulo escrito de trabajo en alturas que debe ser practicado y verificado, además del plan de rescate.

4.20 Ley 1562 de Julio de 2012

- ✓ Por el cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones.

4.21 NTC-5254


- ✓ Gestión de riesgo.

4.22 NTC-1700

- ✓ Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación y Código NFPA 101. Código de Seguridad Humana.
- ✓ Establece cuáles son los requerimientos que deben cumplir las edificaciones en cuanto a salidas de evacuación, escaleras de emergencia, iluminación de evacuación, sistema de protección especiales, número de personas máximo por unidad de área, entre otros requerimientos; parámetros que son analizados con base en el uso de los edificios, es decir, comercial, instituciones educativas, hospitales, industrias, entre otros.

4.23 NTC-2885

- ✓ Higiene y seguridad. Extintores portátiles. Establece en uno de sus apartes los requisitos para la inspección y mantenimiento de portátiles, igualmente

Página 17 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

el código 25 de la NFPA Standard for the inspection, testing and maintenance of Water – Based fire protection systems USA: 2002. Establece la periodicidad y las pruebas que se deben realizar sobre cada una de las partes componentes de un sistema hidráulico contra incendio.

4.24 NFPA 1600 de 2007

- ✓ Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs. (Norma sobre manejo de Desastres, Emergencias y Programas para la Continuidad del Negocio). Y demás normas que rigen a nivel Nacional, Departamental y Municipal.

5 ALCANCE

El informe se realiza para el apoyo en la identificación, evaluación, valoración y observaciones correspondientes de las amenazas derivadas de la misionalidad de la Policía Nacional, permitiendo establecer medidas preventivas, correctivas y de mitigación, contribuyendo así a que los integrantes conozcan y empleen acciones necesarias que permitan actuar adecuadamente ante un evento o emergencia, a su vez actualizar el plan de emergencias y contingencias de la escuela de postgrados de la policía.

6 GENERALIDADES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA ESPOL


6.1 Identificación de la unidad

Nombre de la Unidad de Policía:

Escuela de Posgrados De Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”

Actividad Económica: Programas de Capacitación en Educación Superior y Posgrados.

- **Nit:** 800226849
- **Nombre del Director o Comandante de la Unidad:** Coronel Luis Ernesto García Hernández
- **Dirección:** Avenida Boyacá 142ª-55

Página 18 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

- **Teléfonos:** 3159000 IP: 20507
- **Correo Electrónico:** espol.gutah@policia.gov.co

6.2 Localización

La Escuela de Postgrados de policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” está ubicada en la Avenida Boyacá con calle 142A -55 y Transversal 76 N° -145-06 en la Ciudad de Bogotá en el sector de Suba y Barrio Colina campestre; La zona está integrada por el complejo ESPOL - DIPOL - DICAR - ESCEQ - CESOF y Colegio San Luis.

Área Total del Complejo: **397.827.70 MTS²**

6.3 Instalaciones aledañas Centro Comercial LA COLINA, Almacén ÉXITO e internamente dentro del complejo está ubicada la ESPOL - DIPOL - DICAR - ESCEQ y Colegio San Luis, Casas Fiscales y Aptos. Fiscales (oficiales) y la proximidad perimetral de viviendas de la comunidad la Colina Campestre, Casablanca, la Campiña y Conjunto Residencial el Limonar.


La Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro colinda en los siguientes puntos cardinales:

- **Costado Norte:** Conjunto Residencial el Limonar, Barrio Casablanca Parte Baja
- **Costado Sur:** Colegio San Luis y Urbanización La Colina Campestre
- **Costado Oriental:** Centro Comercial La Colina y Almacén ÉXITO
- **Costado Occidente:** Troncal de Transmilenio Gratamira

7 METODOLOGIA

7.1 Análisis del riesgo

La identificación de amenazas y vulnerabilidades es un proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público. A partir de este, informe se deberá actualizar algunos componentes del Plan de Emergencia y Contingencia de la ESPOL que permita prevenir y mitigar riesgos,

Página 19 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

atender los eventos con la suficiente eficacia, minimizando los daños a la comunidad, ambiente y recuperarse en el menor tiempo posible.

7.2 Metodología análisis de riesgos por colores

Permite desarrollar análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad de personas, recursos, sistemas y procesos, de una forma general y cualitativa, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de los elementos anteriores, con códigos de colores. Así mismo, es posible identificar una serie de observaciones que se constituirán la base para formular las acciones de prevención, mitigación y respuesta que contemplan los planes de emergencia y contingencia

pública y privada. Se clasifican en: naturales, antrópicas no intencionales o sociales.

7.3 Identificación de amenazas:


7.3.1 Naturales:

Procesos o fenómenos de la dinámica terrestre (medio ambiente) que tienen lugar en la biosfera y pueden transformarse en un evento perjudicial y destructor ante la exposición de personas o instalaciones físicas, que pueden causar la muerte, lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental de un territorio o comunidad.

- Incendios
- Fenómenos de Remoción en Masa deslizamientos, (deslizamientos, derrumbes, caída de piedra, hundimientos.)
- Movimientos Sísmicos
- Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)
- Inundaciones por desbordamiento de cuerpos de agua (ríos, quebradas, humedales, etc.).
- Tormentas tropicales (vientos) torrenciales.

7.3.2 Antrópicas no intencionales:

Aquellas que son directamente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra) y/o sobre la población, que pone en grave peligro la integridad física y la calidad de vida de las comunidades. Existen por lo

Página 20 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	

tanto dos tipos de amenazas en esta clasificación: amenazas antrópicas de origen tecnológico y las referidas a la guerra y la violencia social.

- Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)
- Explosión (gases, polvos, material radioactivo, fibras, etc.)

- Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica (redes de alcantarillado, acueducto, etc.)
- Derrame, fugas de materiales y sustancias peligrosas

7.3.3 Amenaza social:

Cualquier acto físico o ideológico beligerante que pueda afectar la moral, la vida, costumbres, bienes y el ambiente de una sociedad, convirtiéndose en una amenaza o riesgo para una comunidad.


- Concentración masiva de personas (Asonadas)
- Secuestro en el Centro De Trabajo
- Terrorismo (Atentados)
- Accidentes de transito
- Accidentes laborales de alto riesgo
- Hurto o asaltos

7.4 Identificación, descripción y calificación de las amenazas

Para la identificación, descripción y análisis de amenazas se desarrolla la respectiva matriz y los análisis


7.5 Amenazas

- Incendios
- Derrame de sustancias y materiales peligrosas

Página 21 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

- Concentración masiva de personas (Asonadas)

8 ANÁLISIS DE AMENAZAS




AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	CALIFICACIÓN	COLOR ROMBO
Inundaciones		X	Probable	

En la primera columna se registran todas las posibles amenazas de origen natural, tecnológico o social.


En la segunda y tercera columna se debe especificar si la amenaza identificada es de origen interno o externo, no importa que sea el mismo tipo de amenaza, por ejemplo, si es incendio y si se identifica que se puede generar dentro de la Organización sería de origen interno y si se identifica que se puede generar fuera de la Organización y afectarla porque se propaga, sería de origen externo.

En la cuarta columna se realiza la calificación de la amenaza y en la quinta columna se coloca el color que corresponda a la calificación de acuerdo con la siguiente tabla:

9 CALIFICACIÓN DE LA AMENAZAS

EVENTO	COMPORTAMIENTO	COLOR ASIGNADO (ROMBO)
Posible	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá.	
Probable	Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá.	
Inminente	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir.	

POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO Color Verde.

Página 22 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

PROBABLE: YA HA OCURRIDO **Color Amarillo.**

INMINENTE: EVIDENTE, DETECTABLE **Color Rojo**

10 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Vulnerabilidad: característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza.

El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de ellos analizado desde tres aspectos:

Para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de preguntas buscan de manera cualitativa da un panorama general que permita calificar como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de su organización ante cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza identificada.

10.1 Análisis de vulnerabilidad de las personas

Los aspectos que se contemplan son: Gestión Organizacional, Capacitación y Entrenamiento por último Características de Seguridad.

10.2 Análisis de vulnerabilidad de los recursos

Se analiza la vulnerabilidad de los recursos, los aspectos que se contemplan son: suministros, edificaciones y equipos.

10.3 Análisis de vulnerabilidad de los sistemas y procesos


Se analiza la vulnerabilidad de los sistemas y procesos, los aspectos que se contemplan son: servicios, sistemas alternos y recuperación.

Estos análisis se realizan mediante una lista de chequeo, donde se realiza un conjunto de preguntas estas se formulan en la primera columna, las cuales Orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una **(X)** de la siguiente manera:

SI, cuando existe o tiene un nivel bueno;

NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente;

PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular.

Página 23 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios:

SI = 1
PARCIAL = 0.5
NO = 0

En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción.


Después del debido diligenciamiento de la lista de chequeo se procede a efectuar la sumatoria de todos los promedios establecidos en el presente formato así:

SUMA TOTAL PROMEDIOS = (Promedio Servicios + Promedio Sistemas Alternos + Promedio Recuperación) = 0.50 + 0.50 + 0.60 = **1.60**

De acuerdo con la tabla 5, el resultado 1.60 significaría que el elemento “Sistemas y Procesos” tiene una vulnerabilidad **media**.

Para establecer la vulnerabilidad se debe interpretar con la siguiente tabla, mediante la cual se tendrá el resultado de la suma total de promedios. Como, por ejemplo:


PUNTO A EVALUAR	RESPUESTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL		
1. Servicios					
¿Se cuenta suministro de energía permanente?	X			1	
¿Se cuenta suministro de agua permanente?		X		0	
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?			X	0.5	Existe el plan de gestión de residuos ordinarios pero falta el de los residuos peligrosos.
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?			X	0.5	
Promedio Servicios				2/4 = 0.50	REGULAR
PUNTO A EVALUAR	RESPUESTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL		
2. Sistemas Alternos					
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de		X		0	Implementar sistema alternativo.

Página 24 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre otros?					
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros)?			X	0.5	
¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?	X			1	
Promedio Sistemas Alternos				1.5/3 = 0.50	REGULAR
PUNTO A EVALUAR	RESPUESTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL		
3. Recuperación					
Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización?	X			1	
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?	X			1	
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la organización?			X	0.5	
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada amenaza identificada?		X		0	
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?			X	0.5	
Promedio Recuperación				3/5 = 0.60	REGULAR
SUMA TOTAL PROMEDIOS				1.60	MEDIA

10.4 Interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto

Esta tabla establece la interpretación del promedio de la vulnerabilidad de cada aspecto ejemplo promedio de recuperación, donde en observaciones se debe establecer su calificación como lo muestra en la siguiente tabla:

Página 25 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		


RANGO	INTERPRETACIÓN	COLOR
0.0 – 1.00	ALTA	ROJO
1.01 – 2.00	MEDIA	AMARILLO
2.01 – 3.00	BAJA	VERDE

CALIFICACION	CONDICIÓN
Bueno	Si el número de respuesta se encuentra dentro del rango 0.68 a 1
Regular	encuentra dentro del rango 0.34 a 0.67
Malo	Si el número de respuesta se encuentra dentro del rango 0 a 0.33

11 NIVEL DE RIESGO

Riesgo: el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo que para esta metodología es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades utilizando el diamante de riesgo que se describe a continuación:

Página 26 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

11.1 Diamante de Riesgo



Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los análisis desarrollados, recordemos:

Para la Amenaza:












- POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO **Color Verde**
- PROBABLE: YA HA OCURRIDO **Color Amarillo**
- INMINENTE: EVIDENTE, DETECTABLE **Color Rojo**

Para la Vulnerabilidad:

- BAJA: ENTRE 2.1 Y 3.0 **Color Verde**
- MEDIA: ENTRE 1.1 Y 2.0 **Color Amarillo**
- ALTA: ENTRE 0 Y 1.0 **Color Rojo**

Para determinar el nivel de riesgo global, en la penúltima columna, se pinta cada rombo del diamante según la calificación obtenida para la amenaza y los tres elementos vulnerables. Por último, de acuerdo a la combinación de los cuatro colores dentro del diamante, se determina el nivel de riesgo global según los criterios de combinación de colores planteados en la siguiente tabla


11.2 Calificación nivel de riesgo

Sumatoria de Rombos	Calificación	Ejemplo
3 ó 4 	Alto 	
1 ó 2  3 ó 4 	Medio 	
0  1 ó 2 	Bajo 	

Ejemplo del procedimiento para alimentar la matriz de vulnerabilidad

ANÁLISIS DE AMENAZA		ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD											NIVEL DEL RIESGO						
		PERSONAS				RECURSOS				SISTEMAS Y PROCESOS									
AMENAZA	CALIFICACIÓN	COLOR ROMBO	1. Gestión Organizacional	2. Capacitación y Entrenamiento	3. Características de Seguridad	Total Vulnerabilidad de Personas	Color Rombo Personas	1. Suministros	2. Edificaciones	3. Equipos	Total Vulnerabilidad de Recursos	Color Rombo Recursos	1. Servicios	2. Sistemas Alternos	3. Recuperación	Total Vulnerabilidad de Sistemas y Procesos	Color Rombo Sistemas y Procesos	RESULTADO DEL DIAMANTE	INTERPRETACIÓN
Incendios	Probable		0.29	0	0.5	0.79		0.25	0.29	0.33	0.87		0.50	0.50	0.60	1.60			MEDIO
TOTAL																			

Después de culminar todo el procedimiento anteriormente descrito, se realiza la priorización de las amenazas, organizándolas desde las amenazas de calificación “Alta” hasta las amenazas de calificación “Baja”. Y para cada una de estas se definirán las medidas de intervención, ya sea de prevención, mitigación o ambas; para ello se establece el siguiente formato

Página 29 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

12 PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.

PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN			
AMENAZA	MEDIDA DE INTERVENCIÓN	TIPO DE MEDIDA	
		PREVENCIÓN	MITIGACIÓN
Incendios	Verificación y mantenimiento de circuitos eléctricos	X	
	Instalación de sistemas de control de incendios		X


13 ÁREAS INSPECCIONADAS

Se realiza un recorrido de inspección por 29 edificaciones de las instalaciones de la unidad policial entre las cuales están: (Águila 2, Casino de oficiales, Obras sociales, Colegio de Generales, Alojamiento1, Bloque 1.1,Bloque1.2,Hotel 1, Sanidad ,Casino de suboficiales, Centro de Acopio, Biblioteca y sala de computo, Capellanía, Parroquia Sagrada Familia, Cabaña del Carabinero, Pan y Ponqué, Casona, Bloque Docente A, Bloque Docente B, Bloque Docente C , Bloque investigación y doctrina, Bienestar, Águila 1, Armerillo, VIP, Auditorio, Cancha de futbol5,Campo de parada, Polígono) donde como resultado los siguientes hallazgos.

13.1 Bloque de seguridad águila 2:


Comprende las áreas de (Entrada peatonal, oficina de seguridad, sala de radio, comedor, 2 piso (9 habitaciones sin numeración)

Durante el diligenciamiento de los formatos de vulnerabilidad en el área arroja como resultados los siguientes datos:

Página 30 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.1.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
SECUESTRO EN EL CENTRO DE TRABAJO	EXTERNA	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	

Página 31 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.1.2 Análisis de vulnerabilidad


9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD															10. NIVEL DEL RIESGO	
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS						
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos	10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretacion
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,14	0,33	0,73		0,50	0,00	0,80	1,30			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,14	0,33	0,73		0,50	0,00	0,80	1,30			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,14	0,33	0,73		0,50	0,00	0,80	1,30			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,14	0,33	0,73		0,50	0,00	0,80	1,30			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,14	0,33	0,73		0,50	0,00	0,80	1,30			MEDIO

Página 32 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




13.1.3 Inventario


Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
#51- 1 extintor solkaflam 3700	Vencido 5 de julio 2016, ubicado en área de cámaras sin demarcación.	1 Piso extintor solkaflan 7000	Para área de cámaras.
1 piso 4 detectores de humo	Área de cámaras sin registro de inspección	1 extintor 3700 solkaflan	Parte de afuera de UPS
1 extintor ABC 10 Lbs. # 49	Mal etiquetado sin demarcación ubicado en recepción.	1 extintor ABC 10 Lbs.	es necesario en la oficina de seguridad por la cantidad de documentos existentes. (archivo).
1 extintor de 20 Lbs. #50	Mal etiquetado sin demarcación ubicado en recepción.	Señalización ruta de evacuación	No hay en la edificación.
1 extintor solkaflam 30 Lbs.	Sin etiqueta, sobrecargado, obstruido.	1 plano de evacuación primer piso	No existe en planta arquitectónica de la edificación
		2 piso 1 extintor ABC 10 Lbs.	Pasillo de habitaciones
1 Botiquín.	Se encuentra bajo llave y contiene agua esterilizada.	1 plano de evacuación segundo piso.	No existe
		Señalización ruta de evacuación	No existe
2 piso 1 extinto ABC de 10 Lbs.	Se encuentra sin numeración, sin manguera descargado, julio de 2015 a julio de 2016, sin demarcación, sin señalización y se encuentra ubicado en la pared.	1 Camilla de emergencia.	Instalar en un punto visible para cubrir emergencia 1 y 2 piso de edificaciones.
		1 Extintor ABC de 10 libras	Casino o comedor de bloque de seguridad

ZZ

Página 33 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.2 Registro fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	<p>Se evidencia material combustible detrás de aparatos electrónicos (Pantallas de Vigilancia). Falta de programa de orden y aseo</p>
	<p>No se cuenta con programa de orden y aseo, materiales detrás de las UPS.</p>
	<p>Extintor solkaflam # 51 Mal etiquetado y se encuentra vencido.</p>

Página 34 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Material combustible en bodegas de archivo



No se cuenta con señalización de evacuación en las áreas de la edificación .



Sin elementos necesarios para una emergencia, se encuentra con llave.

Página 35 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Sin señalización en pasillos del segundo piso de la edificación.



Daños en cielo raso de escaleras.



Falta de extintores en el área casino .

Página 36 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		


	<p>Escaleras Sin señalización, sin pasamanos, sin antideslizante.</p>
	<p>Techos exteriores En mal estado.</p>

13.3 Casino de oficiales

Comprende las áreas de (Recepción, sala, Restaurante, Baños, Salón social, Rock café)

13.3.1 Amenazas


8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
EXPLOSIÓN (gases, polvos, fibras, etc.)	INTERNO	POSIBLE	




Página 37 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.3.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS						
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos	10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación
0,36	0,10	0,25	0,71		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	0,80	1,30			ALTO
0,36	0,10	0,25	0,71		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	0,80	1,30			MEDIO
0,36	0,10	0,25	0,71		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	0,80	1,30			MEDIO
0,36	0,10	0,25	0,71		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	0,80	1,30			MEDIO
0,36	0,10	0,25	0,71		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	0,80	1,30			MEDIO

13.3.3 Registro fotográfico

Página 38 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	<p>No existe señalización en las áreas de trafico del personal .</p>
	<p>No hay lámparas de emergencia ni señalización.</p>
	<p>Material que se encuentra desordenado y a su vez es combustible en área de cocina .</p>

Página 39 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Puertas sin señalización de salida de emergencia





No hay registro de inspección de estufas.



Extintores # 45 y 47 Se encuentran mal ubicados y sin demarcación.

Página 40 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


	<p>Accesorios eléctricos Se encuentran sin señalización.</p>
	<p>Escaleras del edificio Se evidencia que no tiene pasamanos, ni cinta antideslizante sin señalización.</p>

13.4 Obras sociales:

Comprende las áreas de (Cocina, baños, tesorería, sala de juntas, secretaria)

13.4.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	


Página 41 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.4.2 Análisis de Vulnerabilidad







9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS				9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS					10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	1,00	1,50			ALTO
0,36	0,10	0,25	0,78		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	1,00	1,50			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	1,00	1,50			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,21	0,25	1,71		0,50	0,00	1,00	1,50			MEDIO


13.4.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
Extintor #44 ABC	Mal etiquetado Agosto 2017 Agosto 2018 Falta de soporte y de manguera y sin demarcación.	Camilla	Falta plano de evacuación.
		Botiquín	El área no cuenta con dichos elementos
		Señalización fluorescente de evacuación	
		1 alarma de emergencia	
		1 campana de emergencia	
Extintor solkaflam		Para área de UPS	

Página 42 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

13.4.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Material acumulado en el área.
	Falta señalización de riesgo eléctrico.
	Material acumulado en estantería de archivo.
	Extintor ABC de 20 LB sin demarcación ni señalización
	Existen cables expuestos.
	Falta de canaletas en cables

Página 43 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.5 Colegio de Generales


Comprende las áreas (Obras sociales, Coordinación de seguridad del ex presidente Álvaro Uribe, Coordinación de la reserva y apoyo policial, Asociación de coroneles, Colegio profesional de administradores policiales)

13.5.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
MOVIMIENTOS ATMOSFERICOS (GRANIZADAS)	INTERNO	PROBABLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	


13.5.2 Análisis de Vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,43	0,10	0,25	0,78		0,50	0,21	0,25	0,96		0,50	0,33	1,00	1,83			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,50	0,21	0,25	0,96		0,50	0,33	1,00	1,83			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,50	0,21	0,25	0,96		0,50	0,33	1,00	1,83			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,50	0,21	0,25	0,96		0,50	0,33	1,00	1,83			MEDIO




Página 44 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.5.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
Gabinete contra incendios contiene extintor BC vencido, fecha de recarga julio 2016, marcado #7, descargado	Se encuentran la parte exterior de la edificación sin demarcación.	1 camilla	No hay destinado un sitio para la misma
Extintor ABC 10 Lbs. marcado #42	No tiene manguera esta ubicado en la puerta de la entrada y sin demarcación	1 lámpara de seguridad	No existen en caso de emergencia y fallas eléctricas
Extintor ABC 10 Lbs. marcado #43	Mal etiquetado recargado en agosto 2016 agosto 2017, sin manguera	1 extintor solkaflam 3700	Para área de UPS
Botiquín	Instalado en pared sin elementos.	Señalización de ruta de evacuación	No hay en el área
		Plano de evacuación.	No existe en ele área

Página 45 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.5.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	<p>Extintor # 42 sin demarcación falta manguera</p>
	<p>Extintor # 43 sin de marcación y le falta la manguera y reubicación</p>
	<p>Cables se encuentran expuestos falta de señalización de evacuación.</p>


Página 46 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

	Falta extintor sokaflam 3700 en área UPS
	Se evidencian averías en canales de cableado eléctrico.
	se evidencia escaleras externas que no posee pasamanos, ni cinta antideslizante.

13.6 Alojamiento 1


13.6.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	INTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNO	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	

Página 47 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.6.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,14	0,25	0,39		0,50	0,00	0,80	1,30	
0,36	0,10	0,25	0,78		0,00	0,14	0,25	0,39		0,50	0,00	0,80	1,50	
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,14	0,25	0,39		0,50	0,00	0,80	1,50	
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	1,14	0,25	1,39		0,50	0,00	0,80	2,50	
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	2,14	0,25	2,39		0,50	0,00	0,80	3,50	

Página 48 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.6.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
No Existen recursos destinados a emergencia	la edificacion durante la inspeccion se encontraba en mantenimiento	Extintor ABC 10 Lbs.	La edificación al momento de la inspección se encontraba en mantenimiento locativo
		1 Camilla	
		1 alarma de emergencia	
		1 lámpara de emergencia	
		Señalización de evacuación	
		plano de evacuación	
		Botiquín	

13.6.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	No existen registros fotográficos debido a que la edificación se encontraba en mantenimiento

13.7 Bloque 1.1


Comprende las áreas de (Alojamiento 2, Sastrería, Almacén de intendencia)

13.7.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACION	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	


13.7.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS						
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos	10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretacion
0,43	0,10	0,25	0,78		0,50	0,21	0,33	1,05		0,50	0,00	1,00	1,50			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,50	0,21	0,33	1,05		0,50	0,00	1,00	1,50			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,50	0,21	0,33	1,05		0,50	0,00	1,00	1,50			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,50	0,21	0,33	1,05		0,50	0,00	1,00	1,50			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,50	0,21	0,33	1,05		0,50	0,00	1,00	1,50			MEDIO

Página 50 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.7.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
1 extintor # ABC 10 Lbs.	En puertas del alojamientos 2, mal etiquetados, sin demarcación y mal uso de los mismos.	Señalización	Para toda la edificación
1 extintor # ABC 10 Lbs.	Sin demarcación, ni señalización	Demarcación y reubicación de extintores	Para toda la edificación
1 extintor # 20 Lbs.	se encuentra sin demarcación detrás de un camarote del alojamiento lo que hace difícil el acceso.		
3 detectores de humo	En el área de intendencia.	Botiquín	Solo existen 1 en el área de sastrería
2 camillas	sin señalización, las correas averiadas y en mal estado.		
1 Botiquín	Se encuentra en la sastrería.	Camillas	existe una en intendencia no mal estado
1 extintor ABC #52	Mal etiquetados, otros extintores en bodega vencidos y mal etiquetados.	Lámparas de seguridad	no hay en la edificación
1 Extintor solkaflan #36		Alarma de emergencia	no hay en la edificación
1 Extintor ABC # 48			
1 Extintor ABC # 37 20 Lbs.			
1Extintor ABC 10 Lbs.			

Página 51 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.7.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Tejas del baño del alojamiento en mal estado
	Tejas de la parte trasera del alojamiento en mal estado
	Material acumulado en la edificación, combustible.

Página 52 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Material acumulado en la edificación,
combustible.



Material acumulado en la edificación,
combustible.



Cilindros de gas sin un adecuado manejo

Página 53 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		



Extintores en la puerta mal estado sin demarcación ni señalización




Extintor se encuentra en el área de sastrería sin demarcación

Bloque 1.2

Comprende las áreas de (Telemática, Farmacia, Gestión documenta, Aulas de clase 2 y 3,) (Hotel 2 con habitaciones 101-107, baños, sala, lavandería)


13.7.5 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	INTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNO	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	

Página 54 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.7.6 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD															10. NIVEL DEL RIESGO	
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS						
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos	10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretacion
0,43	0,10	0,33	0,86		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	0,90	1,40			ALTO
0,43	0,10	0,33	0,86		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	0,90	1,40			MEDIO
0,43	0,10	0,33	0,86		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	0,90	1,40			MEDIO
0,43	0,10	0,33	0,86		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	0,90	1,40			MEDIO
0,43	0,10	0,33	0,86		0,25	0,21	0,25	0,71		0,50	0,00	0,90	1,40			MEDIO




Página 55 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.7.7 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
1 extintor solkaflam 3700 g	En el área de telemática, mal etiquetado, sin señalización ni demarcación.	Alarma para de detección de incendios	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
1 extintor solkaflam 3700 g	Se encuentra en el área de gestión documental, mal etiquetado, agosto 2017 - agosto 2018 con el # 31	Ruta de evacuación, señalización	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
1 Extintor ABC 10 Lbs.	Área de gestión documental, mal etiquetado agosto de 2017 - agosto de 2018 sin manguera.	Camilla	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
1 Extintor ABC 10 Lbs.	Área hotel 2, sin manguera, obstruido, sin demarcación y sin manguera	Lámparas de emergencia	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
		Botiquín	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia

Página 56 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.7.8 Registro fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	<p>No existen detectores de humo en un área donde se evidencia gran cantidad de material combustible.</p>
	<p>Extintores ubicados en los pasillos de archivo</p>
	<p>#32 mal etiquetado sin manguera, demarcación y sin ubicación.</p>

Página 57 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




#31 sin demarcación y se encuentra obstruido.




Personal utiliza EPP para la labor de archivo.



Área Sin señalización de evacuación

Página 58 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Cables expuestos sin canaletas.

13.8 Hotel 1

Compuesto por las siguientes áreas (Recepción, Lavandería, Baños, habitaciones 101-110, sala)


13.8.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	

Página 59 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.8.2 Análisis de vulnerabilidad


9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO				
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS								
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas		9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos		9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos		9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos	10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación
0,43	0,10	0,33	0,86		0,00	0,14	0,17	0,31		0,50	0,00	0,70	1,20				ALTO	
0,43	0,10	0,33	0,86		0,00	0,14	0,17	0,31		0,50	0,00	0,70	1,20				MEDIO	
0,43	0,10	0,33	0,86		0,00	0,14	0,17	0,31		0,50	0,00	0,70	1,20				MEDIO	
0,43	0,10	0,33	0,86		0,00	0,14	0,17	0,31		0,50	0,00	0,70	1,20				MEDIO	
0,43	0,10	0,33	0,86		0,00	0,14	0,17	0,31		0,50	0,00	0,70	1,20				MEDIO	


Página 60 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.8.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
1 Botiquín	Contiene 20 unidades de baja lenguas. Y una botella de cloruro de sodio que vence el 9 de 2017	Señalización	Para ruta de evacuación
		2 Extintores ABC 20 libras	se recomienda demarcar.
		1 Camilla	
		Señalización	De riesgo eléctrico.
		Plano de ruta de evacuación	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
		Lámparas de seguridad.	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
		Alarma	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
Detectores de humo	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia		

13.8.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Demarcar área de almacenamiento.

Página 61 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		



Antideslizantes de escalera exteriores de la edificación en mal estado.



puertas Sin señalización, expuesta a caída de objetos por obra.




Botiquin Sin elementos.



Tableros electricos Sin señalización de riesgo eléctrico.



Se evidencia materiales acumulados en el área.

Página 62 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.9 Sanidad


Compuesto por las áreas (Jefatura, Sala de espera, Odontología 1 y 2, Fisioterapia, Cafetería, Medicina general 1 y 2 Enfermería, Alojamiento doctores, Baños).

13.9.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	

13.9.2 Análisis de vulnerabilidad


9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD															10. NIVEL DEL RIESGO	
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS					10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación
9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas		9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos		
0,64	0,20	0,25	1,09		0,50	0,14	0,33	0,98		0,63	0,00	0,90	1,53			ALTO
0,64	0,20	0,25	1,09		0,50	0,14	0,33	0,98		0,63	0,00	0,90	1,53			MEDIO
0,64	0,20	0,25	1,09		0,50	0,14	0,33	0,98		0,63	0,00	0,90	1,53			MEDIO
0,64	0,20	0,25	1,09		0,50	0,14	0,33	0,98		0,63	0,00	0,90	1,53			MEDIO
0,64	0,20	0,25	1,09		0,50	0,14	0,33	0,98		0,63	0,00	0,90	1,53			MEDIO


Página 63 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.9.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
Extintor Solkaflam	#7 3700 gramos	Señalización de evacuación	En toda la edificación
	Mal etiquetado, agosto 2017 - agosto de 2018	Señalización de salida de emergencia.	Faltan en las salidas de la edificación.
	Sin señalización	Falta plano de evacuación	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
	Sin demarcación.	Alarma de evacuación.	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
Extintor multipropósito ABC	#6 descargado de 10 libras	Lámparas de seguridad	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
	Mal etiquetado, agosto 2017 - agosto de 2018	Detectores de humo	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
	Se encuentra sin manguera.	Señalización de riesgo eléctrico	En el área de UPS
	Sin señalización.	Extintor ABC de 20 libras	Parte externa en área de compresores.
		Extintor solkaflam 3700	En área de UPS

13.9.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Extintor solkaflam blanco #7 mal etiquetado.

Página 64 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		



Extintor obstruido, sin demarcación ni señalización .



Extintor #6 Se encuentra sin manguera y la señalización en mal estado




Puertas sin señalización de emergencia



Paredes en mal estado.



Puertas de residuos peligrosos en mal estado, sin señalización.


Página 65 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.10 Casino de suboficiales

Comprende las áreas de (Sala, Habitaciones 107-111, baños).


13.10.1 Amenaza

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	

Página 66 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.10.2 Análisis de vulnerabilidad


9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,07	0,33	0,65		0,63	0,00	0,70	1,33			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,07	0,33	0,65		0,63	0,00	0,70	1,33			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,07	0,33	0,65		0,63	0,00	0,70	1,33			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,07	0,33	0,65		0,63	0,00	0,70	1,33			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,07	0,33	0,65		0,63	0,00	0,70	1,33			MEDIO


Página 67 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		






13.10.3 Inventario


Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
Extintor ABC	#5 30 Libras, se encuentra mal etiquetado agosto 2017 - agosto de 2018, esta descargado y sin demarcación.	Señalización de evacuación	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
		Señalización de salida de emergencia	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
		Alarma	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
		Plano de evacuación	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
		Camilla	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia
		lámparas de emergencia	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia

13.10.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Se evidencia poca señalización en los pasillos.

Página 68 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

	falta señalización de ruta de emergencia .
	Puertas sin señalización de salida de emergencia.
	Extintor ABC #5 sin demarcación, ni señalización .
	Luminaria sin mal estado esto produce mala iluminación.
	Tableros eléctricos se encuentra sin señalización de riesgo eléctrico

Página 69 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Escaleras se encuentra sin pasamanos y sin señalización.



el techo de las escaleras se encuentra en mal estado, faltan acrílicos.



Riesgo eléctrico en la parte exterior cables eléctricos .

Página 70 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Tubería expuesta en la parte exterior de la edificación .



grietas que evidencia paredes averiadas.



Parqueadero de motos sin demarcación y sin señalización.

Página 71 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.11 Centro de acopio

13.11.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
VENDAVALS	INTERNO	POSIBLE	
DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS	INTERNO	POSIBLE	

13.11.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,43	0,10	0,10	0,63		0,00	0,00	0,25	0,25		0,25	0,00	0,70	0,95			ALTO
0,43	0,10	0,10	0,63		0,00	0,00	0,25	0,25		0,25	0,00	0,70	0,95			MEDIO
0,43	0,10	0,10	0,63		0,00	0,00	0,25	0,25		0,25	0,00	0,70	0,95			MEDIO
0,43	0,10	0,10	0,63		0,00	0,00	0,25	0,25		0,25	0,00	0,70	0,95			MEDIO
0,43	0,10	0,10	0,63		0,00	0,00	0,25	0,25		0,25	0,00	0,70	0,95			MEDIO


Página 72 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.11.3 Inventario


Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
0	No existen elementos de emergencia.	2 extintores ABC 20libras.	Por los materiales que se disponen en esta área
		señalización de evacuación	Para el área
		señalización de salidas de emergencia.	en la puerta del centro de acopio
		Camilla de emergencia	posibles emergencias
		Botiquín	
		Demarcación de áreas	para dar un orden al área
	Falta una puerta	para restringir el ingreso a particulares y evitar accidentes	

13.11.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	No existe puerta en la entrada del centro de acopio.

Página 73 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


	se encuentra material de residuos por fuera del centro de acopio
	canecas acumuladas fuera del centro de acopio.
	carros con bolsas y se encuentran desordenados dentro del centro de acopio.
	no se ve separación de sustancias peligrosas, ni de residuos.
	se evidencia mal estado.

Página 74 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.12 Biblioteca y Sala de cómputo


13.12.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADA	INTERNO	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS	INTERNO	POSIBLE	

Página 75 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.12.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD															10. NIVEL DEL RIESGO	
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS						
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos	10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretacion
0,71	0,40	0,17	1,28		0,75	0,00	0,17	0,92		0,63	0,17	1,00	1,79			ALTO
0,71	0,40	0,17	1,28		0,75	0,00	0,17	0,92		0,63	0,17	1,00	1,79			MEDIO
0,71	0,40	0,17	1,28		0,75	0,00	0,17	0,92		0,63	0,17	1,00	1,79			MEDIO
0,71	0,40	0,17	1,28		0,75	0,00	0,17	0,92		0,63	0,17	1,00	1,79			MEDIO
0,71	0,40	0,17	1,28		0,75	0,00	0,17	0,92		0,63	0,17	1,00	1,79			MEDIO

Página 76 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.12.3 Inventario




Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
Extintor solcaflam #30 3700gr	fecha julio 2017 cargado a julio de 2018	Señalización de evacuación	Biblioteca y sala de computo
		Lámparas de emergencia	Para contrarrestar fallas electricas
		1 extintor ABC 10 libras	Por presencia de riesgo electrico en el area
		1 Extintor solkaflam 3700 para UPS	Por presencia de riesgo eléctrico en el área
Extintor multipropósito de 10 lbs. # 54	fecha julio 2017 cargado a julio de 2018, cargado sin demarcación y sin manguera.	Camilla	Para traslado de personas en caso de emergencia
		Antideslizante en escaleras	Para evitar accidentes por caídas
		Señalización de riesgo eléctrico	Para tableros eléctricos y quipos de computo
Extintor solcaflam 3700gr #51	Mal ubicado fecha julio 2017 a julio de 2018, sin demarcación.	Demarcación del área de estantería	programa de orden y aseo
		Extintor solkaflam para área de cómputo	por las características de ella misma
		Planos de evacuación	para ubicación de salida y quipos de emergencia


13.12.4 Registro Fotográfico



Estantería sin anclar y sin demarcación

Página 77 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Extintor #30 sin demarcación
	Extintor #51 sin demarcación, ni ubicación
	Escaleras Sin antideslizante ni pasamanos.

Página 78 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.13 Capellanía

13.13.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	


13.13.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,50	0,10	0,17	0,77		0,00	0,14	0,25	0,39		0,38	0,17	0,80	1,34			ALTO
0,50	0,10	0,17	0,77		0,00	0,14	0,25	0,39		0,38	0,17	0,80	1,34			MEDIO
0,50	0,10	0,17	0,77		0,00	0,14	0,25	0,39		0,38	0,17	0,80	1,34			MEDIO
0,50	0,10	0,17	0,77		0,00	0,14	0,25	0,39		0,38	0,17	0,80	1,34			MEDIO
0,50	0,10	0,17	0,77		0,00	0,14	0,25	0,39		0,38	0,17	0,80	1,34			MEDIO

Página 79 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.13.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
No existen recursos para emergencia	La edificación no cumple con este recurso de vital en caso de emergencia	2 Extintores ABC de 10 Lbs	Demarcar
		1 Camilla	Posible emergencias
		Señalización de evacuación	Para el área
		Lámparas de emergencia	Posible fallas eléctricas
		Cinta antideslizante	posibles emergencias
		Botiquín	Posibles accidentes
		Detectores de humo	Por que se utilizan veladoras
Plano de evacuación	Para identificar rutas de evacuación y recursos de emergencia		

Página 80 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.13.4 Registro fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Falta de antideslizante de escaleras exteriores
	Escaleras sin antideslizante

Página 81 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Puertas Sin señal de emergencia



Se evidencia que no hay señalización de evacuación




Sin señalización de evacuación

Página 82 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Área de riesgo eléctrico Sin extintor



Cables expuestos




sin extintor área de ups

Página 83 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.14 Parroquia sagrada familia


13.14.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	

Página 84 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.14.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,50	0,10	0,17	0,77		0,00	0,14	0,08	0,23		0,63	0,00	0,90	1,53			ALTO
0,50	0,10	0,17	0,77		0,00	0,14	0,08	0,23		0,63	0,00	0,90	1,53			MEDIO
0,50	0,10	0,17	0,77		0,00	0,14	0,25	0,39		0,63	0,00	0,90	1,53			MEDIO
0,50	0,10	0,17	0,77		0,00	0,14	0,25	0,39		0,63	0,00	0,90	1,53			MEDIO
0,50	0,10	0,17	0,77		0,00	0,14	0,25	0,39		0,63	0,00	0,90	1,53			MEDIO


Página 85 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.14.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
0	No existen recursos.	2 Extintores ABC 20 lbs	Área pasillos de parroquia
		1 Extintor ABC 10 lbs	Área de campanas
		1 Camilla	Para el área
		Señalización de evacuación	Para ruta de evacuación
		Lámparas de emergencia	Para fallas eléctricas
		Antideslizantes	Para escaleras del área de campanas
		Plano de evacuación	Para establecer rutas d evacuación y recursos de emergencia

13.14.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Escalones sin antideslizantes.

Página 86 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		



Se evidencia que no hay señalización de evacuación




Se evidencia que no hay señalización de salidas de emergencia



las puertas se encuentran obstruidas y sin señalización de salida de emergencia



Material combustible acumulado mal almacenamiento .

Página 87 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.15 Cabaña del carabinero

13.15.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACION	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	

13.15.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS						
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos	10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretacion
0,43	0,30	0,33	1,06		0,00	0,00	0,33	0,33		0,63	0,00	0,70	1,33			ALTO
0,43	0,30	0,33	1,06		0,00	0,00	0,33	0,33		0,63	0,00	0,70	1,33			MEDIO
0,43	0,30	0,33	1,06		0,00	0,00	0,33	0,33		0,63	0,00	0,70	1,33			MEDIO
0,43	0,30	0,33	1,06		0,00	0,00	0,33	0,33		0,63	0,00	0,70	1,33			MEDIO
0,43	0,30	0,33	1,06		0,00	0,00	0,33	0,33		0,63	0,00	0,70	1,33			MEDIO


Página 88 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.15.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
1 Extintor de 20 lbs # 4	Mal etiquetado agosto 2017 a 2018, descargado y sin demarcación.	1 Extintor de 20 Lbs	área de asados
Extintor ABC 20 Lbs	Mal etiquetado, sobrecargado y sin demarcación	1Extintor solkaflam	área de UPS internet
1 Botiquín	Sin elementos	1 Camilla	Por existir como sitio de eventos
1 Extintor ABC ABC 20 Lbs #53	Descargado, sep 2016a 2017, ubicado en áreas de baño y sin demarcación	Señalización de evacuación	Para señalar el área
1 Extintor ABC ABC 20 Lbs #3	Sobrecargado se encuentra en el piso, agosto 2016 a agsto de 2017	Lampara de emergencia Antideslizantes y pasamanos para escalera	Para fallas eléctricas y posibles accidentes

13.15.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Extintor sin demarcación

Página 89 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		



UPS de internet sin señalización, riesgo eléctrico



Extintor #3 Sin demarcación, sin señalización




Puertas Sin señalización de salida de emergencia



Botiquín No contiene elementos



Extintor # 53 Sin demarcación

Página 90 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Material acumulado parte externa de la edificación



Sin etiqueta de riesgo presente, sin soporte



Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico

Página 91 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Escaleras Sin antideslizante, ni pasamanos, además se evidencia que algunos escalones se encuentran en mal estado.

13.16 Pan y Ponqué


13.16.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	INTERNO	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	

Página 92 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.16.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD															10. NIVEL DEL RIESGO	
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS					10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos		
0,64	0,20	0,17	1,01		0,75	0,00	0,17	0,92		0,63	0,00	0,80	1,43			ALTO
0,64	0,20	0,17	1,01		0,75	0,00	0,17	0,92		0,63	0,00	0,80	1,43			MEDIO
0,64	0,20	0,17	2,01		0,75	0,00	0,17	0,92		0,63	0,00	0,80	1,43			MEDIO
0,64	0,20	0,17	3,01		0,75	0,00	0,17	0,92		0,63	0,00	0,80	1,43			MEDIO
0,64	0,20	0,17	3,01		0,75	0,00	0,17	0,92		0,63	0,00	0,80	1,43			MEDIO

Página 93 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		


13.16.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
1 extintor multi propósito 10 Lbs julio 2017 a julio 2018	Sin manguera, sin ubicación y sin demarcación	Señalización de evacuación	Para determinar ruta de evacuación en el área
Camilla	No hay lugar destinado para este recurso		
Botiquín	1 esparadrapo 06/2016, caja de benditas vence enero de 2021	Stickers de riesgo eléctrico	Para máquinas de riesgo eléctrico
	1 paquete de baja lenguas	Plano de evacuación	para establecer rutas y recursos de
	1 termómetro		
	3 vendas elásticas vence marzo 2019	Lámpara de emergencia	Para fallas eléctricas
	2 bolsas con cloruro de sodio de 250ml junio de 2013		
	1 botella de alcohol de 345 ml vence 03 de 2019		
	1 yodo 60ml vence 07 de 2018		

Página 94 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.16.4 Registro Fotográfico

	
	<p>Escaleras Sin antideslizante, ni pasamanos</p>
	<p>Cables mal unidos con riesgo de corto eléctrico</p>

Página 95 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Riesgo eléctrico cable sin canaletas



Conexiones eléctricas mal estado



Área de extintor ocupada por caneca

Página 96 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		



Extintor Sin manguera, ni demarcación




Camilla y botiquín obstruido y de difícil acceso

13.17 Casona

Comprende las siguientes áreas (Comunicaciones estratégicas, radicación, área administrativa, grupo financiero, grupo logístico, dirección escuela de postgrados de policía asuntos jurídicos y derechos humanos, tesorería, ups, baño, bodega, talento humano, cafetería, grupo de contratos, planeación, gestión ambiental)

13.17.1 Amenazas.

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INCENDIOS	EXTERNA	POSIBLE	


Página 98 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.17.2 Análisis de vulnerabilidad




9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS						
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4. Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5. Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4. Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5. Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4. Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5. Color Rombo sistemas y procesos	10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretacion
0,57	0,30	0,33	1,20		0,25	0,14	0,25	0,64		0,88	0,00	0,90	1,78			MEDIO
0,57	0,30	0,33	1,20		0,25	0,14	0,25	0,64		0,88	0,00	0,90	1,78			MEDIO
0,57	0,30	0,33	1,20		0,25	0,14	0,25	0,64		0,88	0,00	0,90	1,78			MEDIO
0,57	0,30	0,33	1,20		0,25	0,14	0,25	0,64		0,88	0,00	0,90	1,78			MEDIO
0,57	0,30	0,33	1,20		0,25	0,14	0,25	0,64		0,88	0,00	0,90	1,78			MEDIO


13.17.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
# 11 Extintor solkaflam de 3700	fecha de recarga julio2017-julio2018 sin demarcación mal ubicado ubicado en el área de nomina	1 Piso extintor solkaflan 7000	Para área de cámaras.
1 camilla	Sin señalización ni demarcación en mal estado en el piso del pasillo jurídica	1 extintor solkaflam	Parte de afuera de UPS cerca al área de talento humano
1 extintor ABC multipropósito # 17	fecha de recarga julio2017-julio2018 sin demarcación mal ubicado ubicado en el área de asesoría jurídica	Señalización ruta de evacuación Lámparas de seguridad, Detectores de humo, Cinta antideslizante	No hay en la edificación.
1 Botiquín	Con un paquete de baja lenguas sin señalización y bajo llave	1 plano de evacuación primer piso	No existe en planta arquitectónica de la edificación
1 Extintor ABC multipropósito # 42	fecha de recarga julio 2017-julio 2018 sin demarcación ni señalización ubicado en el área de comunicaciones estratégicas	1 plano de evacuación segundo piso	No existe en planta arquitectónica de la edificación

Página 99 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.17.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Áreas Sin señalización de evacuación
	Toma eléctrica mal diseñada En el techo sin uso en el área de comunicaciones estratégicas
	Extintor# 60 sin demarcación, ni señalización y mal ubicado

Página 100 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




En las diferentes áreas No existe una ruta de evacuación establecida



Puertas sin señalización de salida de emergencia



Escaleras sin antideslizante

Página 101 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Botiquín sin elementos , sin demarcación



Extintor Sin demarcación , sin señalización, numeración y obstruido



camilla En mal estado son demarcación

Página 102 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Área de ups sin extintor



Escaleras Sin pasamanos ni antideslizantes



Falta extintor sin señalización ni demarcación

Página 103 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Extintor Sin demarcación ni señalización y mal ubicado



Puerta de salida de emergencia No cumple con las medidas específicas para la misma



cables eléctricos en mal estado en el área de talento humano


Página 104 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.18 Bloque Docente C

Compuesto por las siguientes áreas (1 Piso aula 101, coordinación de bilingüismo, centro de estudios en ciencia de policía) (2 Piso aula 201, 202,203).

13.18.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INUNDACION POR DEFICVIENCIAS INFRAESTRUCTURA	INTERNO	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	


Página 105 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.18.2 Análisis de vulnerabilidad



9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO	
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos		
0,64	0,20	0,33	1,18		0,25	0,21	0,42	1,13		1,00	0,00	0,60	1,60		MEDIO
0,64	0,20	0,33	1,18		0,5	0,21	0,42	1,13		1,00	0,00	0,60	1,60		MEDIO
0,64	0,20	0,33	1,18		0,5	0,21	0,42	1,13		1,00	0,00	0,60	1,60		MEDIO
0,64	0,20	0,33	1,18		0,5	0,21	0,42	1,13		1,00	0,00	0,60	1,60		MEDIO
0,64	0,20	0,33	1,18		0,5	0,21	0,42	1,13		1,00	0,00	0,60	1,60		MEDIO
0,64	0,20	0,33	1,18		0,5	0,21	0,42	1,13		1,00	0,00	0,60	1,60		MEDIO


13.18.3 INVENTARIO

Recursos existentes 1 piso	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
1 Botiquín	Con elementos vencidos en el área de centro de estudios	camilla	Por ser una edificación de clases
1 Extintor ABC 10lbs	fecha de recarga julio 2017- julio 2018	señalización de evacuación	Para determinar ruta de evacuación
1 Extintor solkaflam #13	fecha de recarga julio 2016- julio 2017	lámparas de seguridad	Para posible fallas eléctricas
Recursos existentes 2 piso	Observaciones	planos de evacuación	para establecer rutas y recursos de emergencias
1 Extintor ABC 10 libras	fecha de recarga julio 2017- julio 2018 en pasillo		
1 plano de evacuación	Mal diseñado no cumple		

Página 106 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.18.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	<p>El personal manifiesta que la puerta del aula 101 se encuentra mal estado</p>
	<p>Instalaciones eléctricas en mal estado</p>

Página 107 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		



Instalaciones eléctricas en mal estado




Instalaciones eléctricas en mal estado



Se evidencia superficies mojadas debido a que la canal de la edificación se encuentra en mal estado



canal en mal estado

Página 108 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


	Superficies sin señalización de riesgo eléctrico
	se evidencia poco espacio en escaleras de evacuación

13.19 Bloque de investigación y doctrina

Comprende las áreas (centro de pensamiento y doctrina, área de investigación, aula 101)


13.19.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
INUNDACION POR FALLAS DE INFRAESTRUCTURA	INTERNA	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNA	POSIBLE	

Página 109 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.19.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,50	0,30	0,17	0,97		0,25	0,14	0,33	0,73		1,00	0,00	0,80	1,80			ALTO
0,50	0,30	0,17	0,97		0,25	0,14	0,33	0,73		1,00	0,00	0,80	1,80			MEDIO
0,50	0,30	0,17	0,97		0,25	0,14	0,33	0,73		1,00	0,00	0,80	1,80			MEDIO
0,50	0,30	0,17	0,97		0,25	0,14	0,33	0,73		1,00	0,00	0,80	1,80			MEDIO
0,50	0,30	0,17	0,97		0,25	0,14	0,33	0,73		1,00	0,00	0,80	1,80			MEDIO

Página 110 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.19.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
1 Extintor solkaflam de 3700gr	fecha de recarga julio 2017-julio 2018 mal ubicado y sin demarcación	camilla	Por ser una edificación de clases
1 botiquín	Con elementos como yodopovidona, cloruro de sodio, vencidos y con el vidrio roto	señalización de evacuación	Para determinar ruta de evacuación
		lámparas de seguridad	Para posible fallas eléctricas
		planos de evacuación	para establecer rutas y recursos de emergencias

Página 111 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.19.4 Registro fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Falta de señalización en área de trabajo
	Se evidencia daños estructurales en el techo del área debajo de un puesto de trabajo
	Se evidencia daños estructurales en el techo humedad

Página 112 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Se evidencia la obstrucción de unas de las puertas de acceso al área



Se evidencia el funcionamiento de un horno microondas en el área encima de una unidad eléctrica



Se evidencia la obstrucción del extintor de emergencia falta de señalización y demarcación del mismo

Página 113 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Elementos eléctricos en mal estado



Tableros eléctricos son señalización de riesgo eléctrico



con elementos vencido y vidrio roto

Página 114 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.20 Bienestar

13.20.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACION	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	

13.20.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretacion	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,71	0,50	0,33	1,55		0,00	0,14	0,33	0,48		0,75	0,17	1,00	1,92			MEDIO
0,71	0,50	0,33	1,55		0,00	0,14	0,33	0,48		0,75	0,17	1,00	1,92			MEDIO
0,71	0,50	0,33	1,55		0,00	0,14	0,33	0,48		0,75	0,17	1,00	1,92			MEDIO
0,71	0,50	0,33	1,55		0	0,14	0,33	0,48		0,75	0,17	1,00	1,92			MEDIO


Página 115 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.20.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
#51- 1 extintor solkaflam 3700	Vencido 5 de julio 2016, ubicado en área de cámaras sin demarcación ni señalización	1 Piso extintor solkaflan 7000	Para área de cámaras.
		camilla	Para el área
1 Extintor de 5 libras ABC	Vencido 5 de julio 2016, ubicado en área de cámaras sin demarcación ni señalización	señalización de evacuación	Para determinar ruta d evacuación
		lámparas d e seguridad	Para posible fallas eléctricas
		planos de evacuación	Para establecer rutas y recursos d emergencias
		1 Extintor solkaflam de 3700	Para área de ups

13.20.4 Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO	
REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Ups son señalización de riesgo eléctrico falta de extintor solkaflam de 3700gr

Página 116 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		



Falta de señalización de evacuación



Falta de señalización en oficinas




Puerta sin señalización de salida de emergencia



Tableros eléctricos Sin señalización
Riesgo eléctrico



Extintor Capacidad 5 libras sin numeración, sin demarcación,

Página 117 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.21 Bloque docente A

Consta de 3 plantas con las diferentes áreas así:

- 3 PISO Comando de agrupación comando de academia superior de policía, subdirección ESPOL, grupo estratégico y control académico, grupo de evaluación y calidad educativa, grupo de proyección social, cafetería, área de ups, baños, área académica, grupo de programa de postgrados, grupo de programa pregrado extensión, grupo de educación continua.
- 2 PISO Aula 201, 202, 203, 204, baños, sala de profesores.
- 1 PISO Grupo de mediciones tecnológicas, soporte educativo, aula 101, 102, 103, 104, baños, ups.


13.21.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	

Página 118 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.21.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,57	0,50	0,33	1,40		0,50	0,29	0,42	1,20		1,00	0,00	0,80	1,80			MEDIO
0,57	0,50	0,33	1,40		0,50	0,29	0,42	1,20		1,00	0,00	0,80	1,80			MEDIO
0,57	0,50	0,33	1,40		0,50	0,29	0,42	1,20		1,00	0,00	0,80	1,80			MEDIO
0,57	0,50	0,33	1,40		0,50	0,29	0,42	1,20		1,00	0,00	0,80	1,80			MEDIO
0,57	0,50	0,33	1,40		0,50	0,29	0,42	1,20		1,00	0,00	0,80	1,80			MEDIO

Página 119 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.21.3 Inventario

Recursos existentes 1 piso	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
Extintor #9 solkaflam 3700gr	En el pasillo junto al área de ups fecha recarga agosto2017- agosto2018 sin demarcación	camilla	Por ser un sitio de aulas
1, Botiquín	Bajo llave contiene cartucho de químicos respiradores milanta y careta	señalización de evacuación	Para determinar rutas de evacuación
1 gabinete contra incendio	1 extintor gas carbónico vencido manguera , hacha,	lámparas de seguridad	Para posibles fallas eléctricas
1 camilla	en el piso mal estado	planos de evacuación	Para establecer rutas y recursos de emergencias
Recursos existentes 2 piso	Observaciones		
1 Extintor solkaflam 3700gr	Ubicado en el pasillo del piso	camilla	Por ser un sitio de aulas
Recursos existentes 3 piso	Observaciones		
1 Botiquín	Contiene 1 paquete de guantes de latex, cloruro de sodio vencido, 1 paquete de baja lenguas, 1 venda elástica 2,5mts ,1 venda elástica de 5 mts sin señalización	señalización de evacuación	Para determinar rutas de evacuación
1 Extintor ABC #15 de 10 lbs.	Fecha de recarga julio2017- julio2018 sin demarcación, sin manguera ubicado en el pasillo	planos de evacuación	Para determinar rutas y recursos de evacuación
1 Extintor solkaflam #10 de 3700gr	Fecha de recarga julio2017- julio2018 sin demarcación, sin manguera área de la escalera		
1 Extintor ABC #12de 10 lbs.	Fecha de recarga julio2017- julio2018 sin demarcación, sin manguera ubicado en el área de escalera	lámparas de seguridad	Para posible fallas eléctricas
1 Extintor ABC #12de 10 lbs.	Fecha de recarga julio2017- julio2018 sin demarcación, sin manguera ubicado en el área de grupo de posgrados mal enumerado		

Página 120 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.21.4 Registro fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	<p>Botiquín con elementos que no contiene un botiquín como cartuchos y mascara de protección respiratoria</p>
	<p>Gabinete contra incendio No funciona</p>
	<p>Camilla en mal estado y en el piso</p>

Página 121 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Obstrucción de elementos de emergencia




Extintores Sin señalización ni demarcación



La edificación no evidencia daños estructurales

Página 122 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

	<p>Expuesto a la intemperie falta de extintor en esta zona</p>
	<p>Se evidencia la falta de mantenimiento de red eléctrica</p>
	<p>Pasillos sin señalización de evacuación</p>
	<p>Aulas Sin señalización de evacuación</p>
	<p>Falta de señalización en aulas 201, 202, 203, 204</p>

Página 123 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Extintor Sin demarcación, no señalización




Extintor Sin demarcación, no señalización



Se observa deterioro en los pisos

Página 124 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

	<p>Se evidencia en el área académica los cables y tomas en mal estado</p>
	<p>Se evidencia en el área académica los cables y tomas en mal estado</p>
	<p>Se evidencia material acumulado cartón en el área de agrupación</p>

Página 125 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.22 Águila 1


Comprende las areas de (porteria vehicular, peatonal, oficina de atencion al ciudadano).

13.22.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACION	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
SECUESTRO EN EL CENTRO DE TRABAJO	EXTERNA	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	

13.22.2 Analisis de vulnerabilidad



9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretacion	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,50	0,10	0,33	0,93		0,00	0,14	0,33	0,48		1,00	0,00	1,00	2,00			ALTO
0,50	0,10	0,33	0,93		0,00	0,14	0,33	0,48		1,00	0,00	1,00	2,00			MEDIO
0,50	0,10	0,33	0,93		0,00	0,14	0,33	0,48		1,00	0,00	1,00	2,00			MEDIO
0,50	0,10	0,33	0,93		0,00	0,14	0,33	0,48		1,00	0,00	1,00	2,00			MEDIO
0,50	0,10	0,33	0,93		0,00	0,14	0,33	0,48		1,00	0,00	1,00	2,00			MEDIO
0,50	0,10	0,33	0,93		0,00	0,14	0,33	0,48		1,00	0,00	1,00	2,00			MEDIO


Página 126 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.22.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
1 botiquín	bajo llave con agua destilada	1 Piso extintor solkaflan 7000	Para área de atención al ciudadano
		Señalización ruta de evacuación	Para establecer ruta d evacuación
1 gabinete de incendio en la parte exterior d ella edificación	extintor ABC 10 libras vencido	1 plano de evacuación	Para establecer ruta y recursos de emergencias
		1 Camilla de emergencia.	Instalar en un punto visible para cubrir emergencia 1 y 2 piso de edificaciones.

13.22.4 Registro fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Cables expuestos tomas en mal estado
	Falta de señalización de evacuación

Página 127 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		



Cables expuestos tomas en mal estado




Falta de señalización de salidas de emergencia



Cables expuestos tomas en mal estado




Botiquín bajo llave sin elementos

Página 128 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

	falta señalización de evacuación
	falta de señalización de riesgo eléctrico en tableros eléctricos
	Puertas sin señalización de salidas de emergencias

13.23 Armerillo

Comprende las áreas de (armerillo, almacén, baños)


Página 129 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.23.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
ACCIDENTES LABORALES DEALTO RIESGO	INTERNO	PROBABLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	

13.23.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD															10. NIVEL DEL RIESGO	
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS					10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos		
0,36	0,20	0,33	0,89		0,25	0,14	0,42	1,06		1,00	0,17	0,80	1,97			ALTO
0,36	0,20	0,33	0,89		0,25	0,14	0,42	1,06		1,00	0,17	0,80	1,97			MEDIO
0,36	0,20	0,33	0,89		0,25	0,14	0,42	1,06		1,00	0,17	0,80	1,97			MEDIO
0,36	0,20	0,33	0,89		0,25	0,14	0,42	1,06		1,00	0,17	0,80	1,97			MEDIO
0,36	0,20	0,33	0,89		0,25	0,14	0,42	1,06		1,00	0,17	0,80	1,97			MEDIO


Página 130 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.23.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
#51- 1 extintor solkaflam 3700	Vencido 5 de julio 2016, ubicado en área de cámaras sin demarcación.	Señalización ruta de evacuación	Para determinar rutas de evacuación
1 piso 4 detectores de humo	Área de cámaras		
1 extintor ABC 10 Lbs. # 49	Mal etiquetado sin demarcación ubicado en recepción.		
1 extintor de 20 Lbs. #50	Mal etiquetado sin demarcación ubicado en recepción.		
1 camilla	en el área de polígono	1 plano de evacuación	Para establecer rutas y recursos de emergencias
1 extintor ABC de 30 libre	área de almacén julio 2017/julio/2018 sin demarcación ni señalización adecuada		
2 sensores de humo	área de almacén sin registro de mantenimiento de los últimos 3 meses		
3 extractores de humo	en funcionamiento	lámparas de seguridad	Para posibles fallas eléctricas
1 botiquín	contiene algodón mal ubicado		
1 extintor ABC de 30 libre	área de armarillo julio 2017-julio-2018 sin demarcación ni señalización		
1 detector de humo	área de armerillo sin registro de mantenimiento de últimos 3 meses	1 extintor de 30 lib ABC	Por tener líquidos inflamables
1 extintor satélite 150 lb	julio 2017-julio-2018 sin demarcación ni señalización		
1 gabinete contra incendio	sin funcionamiento contiene extintor de polvo químico 10 lb y manguera, bajo llave		

13.23.4 Registro fotográfico

No se permite registro de fotos en el área


Página 131 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.24 Edificio VIP

Comprende las áreas de (VIP, centro histórico, restaurante Bartolucci, Restaurante de auxiliares, papelería, y cafetería).

13.24.1 Amenazas


8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
EXPLOSIONES A GASES INFLAMABLES	INTERNO	POSIBLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	EXTERNA	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	

Página 132 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.24.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,36	0,10	0,17	0,62		0,25	0,21	0,83	1,30		1,00	0,00	0,40	1,40			MEDIO
0,36	0,10	0,17	0,62		0,25	0,21	0,83	1,30		1,00	0,00	0,40	1,40			MEDIO
0,36	0,10	0,17	0,62		0,25	0,21	0,83	1,30		1,00	0,00	0,40	1,40			MEDIO
0,36	0,10	0,17	0,62		0,25	0,21	0,83	1,30		1,00	0,00	0,40	1,40			MEDIO
0,36	0,10	0,17	0,62		0,25	0,21	0,83	1,30		1,00	0,00	0,40	1,40			MEDIO
0,36	0,10	0,17	0,62		0,25	0,21	0,83	1,30		1,00	0,00	0,40	1,40			MEDIO

13.24.3 Inventario


Página 133 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
RESTAURANTE BARTOLUCCI			
AREA DE COMEDOR			
Rociadores 20	No existen registros de funcionamiento	Señalización de evacuación en toda la edificación	Para establecer rutas de evacuación
Detectores humo 6	No existen registros de funcionamiento		
1 alarma contra incendios	No existen registros de funcionamiento		
AREA DE LINEA			
Rociadores 2	No existen registros de funcionamiento	Lámparas de emergencia	Para fallas eléctricas
Detectores humo 1	No existen registros de funcionamiento		
AREA DE COCINA			
Rociadores 1	No existen registros de funcionamiento		
Detectores de humo 1	No existen registros de funcionamiento	Lámparas de emergencia	Para fallas eléctricas
BODEGA			
Rociadores 2	No existen registros de funcionamiento		
Detectores de humo 2	No existen registros de funcionamiento		
2 PISO CUARTO DE BOMBAS			
2 Alarma contra incendios	No existen registros de funcionamiento	cinta antideslizante	Para evitar accidentes en escaleras
Rociadores 1	No existen registros de funcionamiento		
Detectores de humo 1	No existen registros de funcionamiento		
RESTAURANTE DE AUXILIARES			
AREA DE COMEDOR			
Rociadores 14	No existen registros de funcionamiento	cinta antideslizante	Para evitar accidentes en escaleras
Detectores de humo 3	No existen registros de funcionamiento		
AREA DE COCINA			
Rociadores 1	No existen registros de funcionamiento		
Detectores de humo 1	No existen registros de funcionamiento	camillas	Para traslado de personas en emergencias
CAFETERIA GRAN FC			
Rociadores 4	No existen registros de funcionamiento		
Detectores de humo	No existen registros de funcionamiento		
1 extintor ABC de 20 lb julio 2017-julio2018	sin demarcación , ni señalización	extintores en todas las áreas de la edificación	Por presencia de riesgo eléctrico
AREA DE INTERNET			
Rociadores 8	No existen registros de funcionamiento		
Detectores de humo 2	No existen registros de funcionamiento		
1 extintor # 46 julio 2017- julio 2018	sin demarcación , ni señalización	extintores en todas las áreas de la edificación	Por presencia de riesgo eléctrico
1 botiquín	Alcohol, gasa, tapabocas,		
AREA DE PAPELERIA			
1 Extintor #39 ABC 30 libras	julio 2017- julio2018		
SALON VIP			
Salón en vidrio			
Rociadores 10	No existen registros de funcionamiento	extintores en todas las áreas de la edificación	Por presencia de riesgo eléctrico
Detectores de humo 4	No existen registros de funcionamiento		
No existen registros de funcionamiento			
1 Extintor ABC 20 lb	julio 2017- julio2018		
CENTRO HISTORICO			
Rociadores 26	No existen registros de funcionamiento	extintores en todas las áreas de la edificación	Por presencia de riesgo eléctrico
Detectores de humo 5	No existen registros de funcionamiento		
1 alarma contra incendios	No existen registros de funcionamiento		
1 extintor ABC 20 lb	No existen registros de funcionamiento		

Página 134 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.24.4 Registro fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Área sin extintor
	Válvulas de gas sin señalización personal manifiesta fuga de gas restaurante Bertolucci
	Extintor sin ubicación ni demarcación en el área de internet

Página 135 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Cables expuestos en área de papelería



Falta de extintores en área de cocina



Extintor obstruido en el área de cafetería


Página 136 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Extintor sin demarcación ni señalización
área de centro histórico



Válvulas de gases sin señalización ni
registros de mantenimiento




Escaleras sin señalización ni
antideslizantes centro histórico y VIP

Página 137 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.25 Auditorio y salón de mando


13.25.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INCENDIOS	EXTERNA	POSIBLE	

Página 138 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.25.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS						
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos	10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación
0,43	0,10	0,08	0,61		0,25	0,21	0,33	0,80		0,50	0,00	0,40	0,90			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,61		0,25	0,21	0,33	0,80		0,50	0,00	0,40	0,90			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,61		0,25	0,21	0,33	0,80		0,50	0,00	0,40	0,90			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,61		0,25	0,21	0,33	0,80		0,50	0,00	0,40	0,90			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,61		0,25	0,21	0,33	0,80		0,50	0,00	0,40	0,90			ALTO


Página 139 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.25.3 Inventario


Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
2 PISO AUDITORIO		Plano de evacuación 1 y 2 piso	Para establecer rutas y recurso de emergencias
		señalización d evacuación	Para establecer rutas de evacuación
área de sistema auditorio		pasamanos y antideslizante de escaleras	Para evitar posibles accidentes
1 extintor solkaflam 3700 gr	#36 julio-2017-julio 2018 sin demarcación ni señalización	camilla	Para el traslado de personas
1 extintor solkaflam 3700 gr	#15 julio -201-julio 2018 sin demarcación ni señalización	Extintores de 10 lb	Por la presencia de riesgo eléctrico
1 PISO AUDITORIO			
1 extintor ABC 10 libras	julio 2017- julio 2018 Sin manguera cerca al baño de hombres	Lámparas de seguridad	Para fallas eléctricas
1 extintor ABC 10 libras	julio 2017- julio 2018 cerca al baño de mujeres	alarma de incendio	Para emergencias
1 botiquín	Bajo llave con agua		

13.25.4 Registro Fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	<p>Área de sonido de auditorio sin señalización de riesgo eléctrico</p>

Página 140 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

	Extintores de área de sonido sin demarcación ni señalización
	falta señalización de riesgo eléctrico
	Falta de señalización de riesgo eléctrico en tableros
	Escaleras sin antideslizante ni pasamanos
	Falta se señalización de evacuación

Página 141 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


	Área sin señalización de evacuación
	Área sin señalización de evacuación

13.26 Bloque docente B

Comprende las aulas: 101, 102, 103.

13.26.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS (ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INUNDACION POR DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA	EXTERNA	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	


Página 142 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.26.2 Análisis de vulnerabilidad


9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,21	0,25	0,46		0,38	0,00	0,60	0,98			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,21	0,25	0,46		0,38	0,00	0,60	0,98			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,21	0,25	0,46		0,38	0,00	0,60	0,98			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,21	0,25	0,46		0,38	0,00	0,60	0,98			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,21	0,25	0,46		0,38	0,00	0,60	0,98			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,21	0,25	0,46		0,38		0,60	0,98			ALTO

13.26.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
0	Durante al inspeccion no se detectan recursos de emergencia en el area	2 Extintores ABC de 10 lb	parte exterior de las aulas
		camilla	Para trasladod e personas
		plano de evacuación	Para establecer rutas y recursos de emergencia
		lámparas de emergencia	Para fallas electricas
		botiquín	Para atención primaria en el area en caso de emergencia

Página 143 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

13.26.4 Registro fotográfico


REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Plano de evacuación sin convenciones ni ruta clara de evacuación ubicado en la parte externa de la edificación

13.27 Cancha de futbol 5

Comprende las áreas de (cancha sintética, baños, bodega deportiva).

13.27.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS (ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE	
INUNDACIONES POR DEFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA	EXTERNA	POSIBLE	
INCENDIOS	INTERNO	POSIBLE	


Página 144 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.27.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS						
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4. Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5. Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4. Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5. Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4. Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5. Color Rombo sistemas y procesos	10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretacion
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,07	0,25	0,32		1,00	0,00	0,60	1,60			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,07	0,25	0,32		1,00	0,00	0,60	1,60			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,07	0,25	0,32		1,00	0,00	0,60	1,60			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,07	0,25	0,32		1,00	0,00	0,60	1,60			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,07	0,25	0,32		1,00	0,00	0,60	1,60			MEDIO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,00	0,07	0,25	0,32		1,00	0,00	0,60	1,60			MEDIO


13.27.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
1 botiquín	vidrio roto y sin elementos	2 Extintores ABC de 10 lb	Por el material sintético la cancha y riesgo eléctrico
		camilla	Posibles accidentes
		plano de evacuación	Para establecer rutas de evacuación
		lámparas de emergencia	Para fallas eléctricas
		botiquín	Para atención primaria en área


Página 145 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.27.4 Registro fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	<p>Botiquín en mal estado sin elementos vidrio roto</p>
	<p>Llantas de uso deportivo mal ubicadas sin señalización</p>
	<p>Área de bodega sin orden y aseo</p>

Página 146 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
REGISTRO	OBSERVACIÓN
	<p>Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico</p>
	<p>Falta señalización de evacuación</p>
	<p>Bajantes de techos en mal estado superficies húmedas</p>

Página 147 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.28 Campo de parada y cafetería el berrincho

13.28.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	COLO	ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE		
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE		
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE		
CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS(ASONADAS)	INTERNO	POSIBLE		
INCENDIOS	EXTERNA	POSIBLE		

13.28.2 Análisis de vulnerabilidad



9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS				10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretación	
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos			9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos
0,57	0,10	0,08	0,75		0,25	0,07	0,25	0,57		1,00	0,00	0,60	1,60			ALTO
0,57	0,10	0,08	0,75		0,25	0,07	0,25	0,57		1,00	0,00	0,60	1,60			MEDIO
0,57	0,10	0,08	0,75		0,25	0,07	0,25	0,57		1,00	0,00	0,60	1,60			MEDIO
0,57	0,10	0,08	0,75		0,25	0,07	0,25	0,57		1,00	0,00	0,60	1,60			MEDIO
0,57	0,10	0,08	0,75		0,25	0,07	0,25	0,57		1,00	0,00	0,60	1,60			MEDIO


Página 148 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.28.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
1 Extintor ABC	octubre 2016- octubre 2017	2 Extintores ABC de 10 lb	Por ser un sitio de eventos
		camilla	Para traslado de personas
		plano de evacuación	Para establecer rutas de evacuación y recursos de emergencia
		lámparas de emergencia	Para fallas eléctricas G
		botiquín	Para atención primaria en el área

13.28.4 Registro fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Falta de pasamanos en escaleras
	falta de señalización de evacuación en cafetería el berrincho

Página 149 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		




Falta de señalización en el campo



Falta señalización de salida de emergencia y de punto de encuentro visible



Personal sin capacitación en temas de emergencia


Página 150 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	
Versión:		

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Falta de antideslizante
	Falta de señalización de evacuación en gradas de campo de parada

13.29 Polígono

13.29.1 Amenazas

8.1 CLASE DE AMENAZA	8.2 PERIMETRO DE LA AMENAZA	8.3 CALIFICACIÓN	8.4 COLOR ROMBO
TERRORISMO (ATENTADOS)	EXTERNA	INMINENTE	Red
SISMOS O TERREMOTOS	EXTERNA	PROBABLE	Yellow
GRANIZADAS	EXTERNA	PROBABLE	Yellow
ACCIDENTES LABORALES DE ALTO RIESGO	INTERNO	POSIBLE	Green


Página 151 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

13.29.2 Análisis de vulnerabilidad

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD														10. NIVEL DEL RIESGO		
9.1 PERSONAS					9.2 RECURSOS					9.3 SISTEMAS Y PROCESOS						
9.1.1. Gestión Organizacional	9.1.2. Capacitación y entrenamiento	9.1.3. Características de seguridad	9.1.4 Total Vulnerabilidad de personas	9.1.5 Color rombo personas	9.2.1. Suministros	9.2.2. Edificaciones	9.2.3. Equipos	9.2.4 Total vulnerabilidad de recursos	9.2.5 Color Rombo recursos	9.3.1. Servicios	9.3.2. Sistemas alternos	9.3.3. Recuperación	9.3.4 Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	9.3.5 Color Rombo sistemas y procesos	10.1 Resultado del Diamante	10.2 Interpretacion
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,00	0,25	0,50		0,13	0,00	0,20	0,33			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,00	0,25	0,50		0,13	0,00	0,20	0,33			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,00	0,25	0,50		0,13	0,00	0,20	0,33			ALTO
0,43	0,10	0,25	0,78		0,25	0,00	0,25	0,50		0,13	0,00	0,20	0,33			ALTO


13.29.3 Inventario

Recursos existentes	Observaciones	Recursos Faltantes	Observaciones
1 CAMILLA	En mal estado	1 extintor ABC 10 Lbs.	Por las características del lugar manejo de armas
		Señalización ruta de evacuación	Para establecer Ruta de evasión en el área
		camilla	Para el traslado de personas
		plano de evacuación	Para establecer rutas y recursos de emergencias
		botiquín	Para realiza r atención primaria en el área
		lámparas de seguridad	Para fallas eléctricas

Página 152 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		


13.29.4 Registro fotográfico

REGISTRO	OBSERVACIÓN
	Falta de señalización de evacuación en el polígono
	Falta de señalización y extintor
	falta de señalización
	falta de señalización de uso de elementos de protección personal
	falta señalización

Página 153 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	




Camilla en mal estado sin señalización

Página 154 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA		

14 Priorización de las amenazas

PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN			
AMENAZA	MEDIDA DE INTERVENCIÓN	TIPO DE MEDIDA	
Terrorismo Atentados	Capacitación al personal de la edificación en temas de seguridad para manejo de atentados.	X	X
	Inspección de equipos destinado para la seguridad de la unidad policial; cámaras, alarmas, equipos de emergencia.	X	
Movimientos Sísmicos	Inspección d estructura de las edificaciones	x	
	Capacitación al personal de la edificación en temas de manejo de emergencias ante un situación de sismo antes durante y después .	X	X
	Instalación de señalización, ruta de evacuación, planos de evacuación.		X
Eventos Atmosféricos (Granizada)	Revisar sistemas de desagüe de manera periódica	X	
	Inspección de estructuras y techos		X
	Revisar de manera permanente los suministros, servicios y recursos establecidos en el plan de acción		X
Secuestros	Velar por el estricto cumplimiento del reglamento de ingreso y salida del personal, por medio de verificación de radios de comunicación en porterías.	X	
Concentración masiva de personas (asonadas)	Inspeccionar las salidas de emergencia		X
	Capacitación en concentración masiva de personas	X	
	Capacitación en salidas de emergencia y puntos de encuentro	X	
Incendios Eléctricos	Instalar señalización de seguridad riesgo eléctrico	x	
	Aplicar reglamento interno de instalaciones eléctricas	x	x
	Capacitación al personal de edificios sobre el manejo de emergencias por incendio.	X	X
	Instalar sistema para el control de incendios e incrementar equipos de extinción en áreas e inspección de los equipos que existen.		X
	Verificación y mantenimineto de los circuitos eléctricos y de la edificación.	X	
Incendios explosión por gases.	Capacitación al personal en emergencia por explosión.	x	
	Instalación de extintores en áreas críticas.	X	X
	Instalar sistema para el control y detección de incendios.		X
	Inspección en equipos de gas y tubería para verificación de fugas.	X	
Accidente laborales de alto riesgo	hacer verificación de armamento , y retomar capacitación en manejo de armas y procesos de registro de mantenimiento de las armas	X	

Página 155 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	

15 Observaciones y sugerencias

15.1 Vulnerabilidad de personas:


Falta de disponibilidad del personal por turnos de trabajo, no hay brigadista después de terminar el horario de oficina, se evidencia ante el personal del edificio la falta de conocimiento sobre las amenazas a las que están expuestos y su forma de afrontar dichas amenazas, El personal manifiesta no tener espacios durante la jornada laboral para capacitaciones en temas de emergencia, El personal manifiesta que los entrenamientos solo los reciben el personal brigadista, El personal manifiesta que cada año participa en simulacro de evacuación, pero simulacros de atentados e incendios no se han hecho No existen registros de personal flotante

15.2 Vulnerabilidad de Recursos:

se observan equipos de extinción de incendios mal ubicados sin demarcación, ni señalización además no se cuenta con camilla de emergencia y el botiquín tiene elementos vencidos no existen más elementos e mitigación en el área.


15.3 Vulnerabilidad de sistemas y procesos:

La información que se maneja en el área manifiestan están guardada en una nube institucional, pero al momento de una emergencia no hay sitio disponibles para la continuidad de las actividades.

Página 156 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	

16 Conclusiones

- De acuerdo a la identificación de las amenazas y análisis de vulnerabilidad realizada en este informe se puede determinar las necesidades de recursos e infraestructura que requiere el plan de emergencia y contingencia que requiere la Escuela de postgrados de la policía ESPOL.
- De acuerdo al análisis de vulnerabilidad se encontró que en varias de las edificaciones de la Escuela de postgrados de la policía son vulnerables, ya que presentan daños locativos como averías en techos y paredes, falta de iluminación, redes eléctricas en mal estado, escaleras sin demarcación ni pasamanos adecuados, los cuales generan amenazas en caso de emergencia.
- La ESPOL no evidencia registros de control para realización de inspecciones, capacitaciones y mantenimiento que permitan hacer seguimiento a los procesos establecido del plan de emergencia y contingencia.
- Existe la directriz administrativa de la ESPOL para realizar de manera eficiente y pertinente el plan de emergencia y contingencia de acuerdo a la normatividad vigente.

Página 157 de 157	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 POLICÍA NACIONAL
Código:		
Fecha:		
Versión:		
	INFORME DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN EDIFICACIONES POLICIALES ESCUELA DE POSTGRADO DE LA POLICIA	

Referencias:

Fontecha, R. 2017. Plan para la atención de emergencias de la escuela de posgrados de policía “miguel Antonio Lleras Pizarro”

SI Parra A. PT Hincapié C.2016. Guía para la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades en edificaciones policiales.

Ministerio de trabajo. Decreto único reglamentario del sector trabajo, capítulo VI.

Congreso de la república de Colombia. Código sanitario Ley 9 de 1979.