

"EVALUACION DE CONDICIONES DE ILUMINACION EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA, PARA ESTABLECER RECOMENDACIONES QUE PREVENGAN RIESGOS PARA LA SALUD"

N°	FECHA DE MEDICIÓN	Piso	SECRETARÍA	PUESTO / DEPENDENCIA	LUX				PROMEDIO	OBSERVACIONES	¿Dentro de los estándares <u>MINIMOS</u> permisibles ?	¿Dentro de los estándares <u>MEDIOS</u> permisibles ?	¿Fuera de los estándares <u>MINIMOS</u> permisibles?	¿Fuera de los estándares <u>MAXIMOS</u> permisibles?
					P1	P2	P3	P4						
ASIGNAR UNO (1), SEGÚN CORRESPONDA														
1	23/11/2021	2	S. Hacienda	Área de tesorería	91	86	92	95	91	En el área se encuentran varias bombillas fundidas			1	
2	23/11/2021	2	S. Hacienda	Área de tesorería	21	34	19	11	21	No cuenta con iluminación localizada, su iluminación es general por lo cual la luz es deficiente			1	
3	23/11/2021	2	S. Hacienda	Área de tesorería	37	33	41	33	36	La luminaria que cuenta con rejilla compartida de 4 solo cuenta con 2 de ellas funcionales			1	
4	23/11/2021	2	S. Hacienda	Área presupuesto	27	45	22	32	32	Luminaria con parpadeo e intermitencia, algunas de las bombillas se encuentran fundidas y la iluminación es general, no localizada por esa razón es deficiente			1	
5	23/11/2021	2	S. Hacienda	Área presupuesto	184	182	166	170	176	Iluminación localizada en el puesto de trabajo, resulta ser muy brillante			1	
6	23/11/2021	2	S. Hacienda	Dir. Contabilidad	24	29	27	13	23	Iluminación general brillante y generacion de sombras con su propio cuerpo			1	
7	23/11/2021	2	S. Hacienda	Dir. Contabilidad	41	38	57	23	40				1	
8	23/11/2021	2	S. Hacienda	Principal S. Hacienda	26	35	29	21	28	Lux natural del ventanal excesiva y lugar de trabajo oscuro puesto que debe cerrar la ventana por luz brillante			1	
9	23/11/2021	2	S. Hacienda	Dir. Contabilidad	32	41	38	23	34	Se encuentran luminarias fundidas y una brillante cubierta con papel por los mismos colaboradores			1	

10	23/11/2021	2	S. Hacienda	Dir. Contabilidad	54	59	62	57	58	Se encuentran luminarias fundidas y una brillante cubierta con papel por los mismos colaboradores			1	
11	23/11/2021	2	S. Hacienda	Dir. Contabilidad	63	42	58	68	58	Se encuentran luminarias fundidas y una brillante cubierta con papel por los mismos colaboradores			1	
12	23/11/2021	2	S. Hacienda	S. Hacienda	120	120	136	116	123	Tiene iluminación localizada por luminarias fundidas			1	
13	23/11/2021	2	S. Hacienda	S. Hacienda jefe secretario	8	6	7	5	7	No enciende luminarias artificiales por lo que su puesto tiene una percepción oscuro			1	
14	24/11/2021	5	Despacho del alcalde	Asistente Administrativo Despacho	213	242	273	249	244				1	
15	24/11/2021	4	S. Planeación	Técnico Administrativo Grado 1	61	56	70	62	62	No tiene acceso a iluminación natural, solamente artificial y general, no localizada			1	
16	24/11/2021	4	S. Planeación	Auxiliar Administrativo	83	92	98	82	89				1	
17	24/11/2021	4	S. Planeación	Ventanilla Radicación	71	46	65	71	63				1	
18	24/11/2021	4	S. Planeación	Auxiliar Administrativo Radicación proyecto	221	308	331	231	273	Exceso de iluminación, no se realizo limpieza luminarias			1	
19	24/11/2021	4	S. Planeación	Archivo de Gestión	124	144	134	107	127	Ventana frente al puesto de trabajo, no tiene acceso a la luz natural y ventana detras genera reflejos			1	
20	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. Información Planificación Territorial	31	25	21	40	29	Sin acceso a la iluminación natural y iluminación artificial general muy poca			1	
21	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. Información Planificación Territorial	42	32	25	21	30	Sin acceso a la iluminación natural y iluminación artificial general muy poca			1	
22	24/11/2021	4	S. Planeación	Técnico Administrativo	94	180	88	71	108	Cuenta con iluminación artificial localizada			1	
23	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. información Planificació Territorial	176	184	249	242	213	El ingreso de la luz natural por la ventana y la luz artificial genera brillos en el ordenador			1	
24	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. información y planificación territorial	135	102	127	150	129				1	

25	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. informaciòn y planificaciòn territorial	47	38	50	51	47	Hay una ventana diagonal al P.T y esta genera junto con otros elementos sombras sobre el escritorio			1	
26	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. informaciòn y planificaciòn territorial	69	54	43	62	57	Hay una ventana detras del P.T y refleja sobre el ordenador			1	
27	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. informaciòn y planificaciòn territorial	80	105	75	82	86	Existe reflejo de una bombilla en el ordenador del P.T			1	
28	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. informaciòn y planificaciòn territorial	66	69	53	68	64				1	
29	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. informaciòn y planificaciòn territorial	131	153	158	133	144	El sistema de iluminaciòn es compartido y cuando apagan el suiche dejan sin iluminaciòn el P.T			1	
30	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. informaciòn y planificaciòn territorial	31	36	41	20	32	Los elementos disponibles en el escritorio generan sombras sobre el escritorio y el teclado del computador			1	
31	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. informaciòn y planificaciòn territorial	143	141	137	170	148	Existe una ventana detras del P.T y etsa genera reflejos en el ordenador			1	
32	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. informaciòn y planificaciòn territorial	150	170	158	162	160	Existe una ventana detras del P.T y esta genera reflejos en el ordenador			1	
33	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. Planificacion del desarrollo y finanzas	104	118	121	77	105	Existe una ventana detras del P.T y esta genera reflejos en el ordenador			1	
34	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. Planificacion del desarrollo y finanzas	211	388	225	147	243	Existe una ventana detras del P.T y esta genera reflejos en el ordenador			1	
35	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. Planificacion del desarrollo y finanzas	322	335	295	383	334	Existe una ventana detras del P.T generando reflejos en el ordenador, tambien hay una frente al P.T	1			
36	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir. Planificacion del desarrollo y finanzas	286	658	335	422	425	Luminarias sucias con telaraña y polvo, deben de colocar pliegos de papel en las ventanas detras y frente al P.T puesto que se generan reflejos molestos	1			

37	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. Planificación del desarrollo y finanzas	175	155	182	176	172	Luminarias sucias con telaraña y polvo, deben de colocar pliegos de papel en las ventanas detras y frente al P.T puesto que se generan reflejos molestos			1	
38	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. información y planificación territorial	140	198	195	175	177	Existe ventana diagonal ubicada en diagonal al puesto de trabajo del colaborador, cuando ingresa luz solar genera reflejos molestos en la pantalla			1	
39	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. información y planificación territorial	105	162	126	105	125	Ingresa luz solar de la ventana que se encuentra diagonal al puesto de trabajo, generando reflejos y sombras en el mismo.			1	
40	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. información y planificación territorial	74	82	102	66	81	Ingresa luz solar de la ventana que se encuentra diagonal al puesto de trabajo, generando reflejos y sombras en el mismo.			1	
41	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. información y planificación territorial	161	199	269	165	199	La ventana ubicada al lado del puesto de traajo incomoda cuando está el sol puesto, pues esto genera reflejos			1	
42	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. Planificación del desarrollo y finanzas	404	186	400	146	284	Reflos en el ordenador por el ingreso de luxz solar			1	
43	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. Planificación del desarrollo y finanzas	833	810	1067	757	867	Hay un ventanal ubicado al costado derecho del puesto de trabjo, por allí ingresa la luz solar que genera reflejos molestos en la pantalla del ordenador				1
44	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. Información y planificación territorial	56	66	72	64	65	Deficiencia de iluminación			1	
45	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. Información y planificación territorial	78	62	133	88	90	No cuenta con iluminación localizada y la iluminación general es deficiente.			1	
46	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. Planificación del desarrollo y finanzas	118	146	143	119	132	Cuando no hay buena iluminación natural el funcionario carece de luz artificial			1	
47	24/11/2021	4	S. Planeación	Dir. Información y planificación territorial	46	49	82	68	61	Deficiente iluminación cuando no hay presencia de la luz natural			1	

48	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir.Informaciòn y planificaciòn territorial	60	72	78	76	72	Carece de iluminaciòn artificial el puesto de trabajo y cuando hay luz natural se generan reflejos molestos			1	
49	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir.Informaciòn y planificaciòn territorial	70	44	49	81	61	Las luminarias ubicadas en la parte trasera del puesto de trabajo genera reflejos molestos en la pantalla del ordenador			1	
50	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir.Informaciòn y planificaciòn territorial	122	96	104	95	104				1	
51	24/11/2021	4	S. Planeaciòn	Dir.Informaciòn y planificaciòn territorial	54	72	35	54	54	Deficiencia de iluminaciòn artificial			1	
52	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	100	104	112	121	109	Luminaria con parpadeo intermitente			1	
53	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	125	154	153	118	138	Luminaria con parpadeo intermitente y ventanal ubicado junto al puesto de trabajo genera reflejos molestos en la pantalla del ordenador			1	
54	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	107	111	112	117	112	Luminaria con parpadeo intermitente			1	
55	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	58	153	131	65	102	Solamente cuenta con iluminaciòn artificial, carece de luz natural el puesto de trabajo			1	
56	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	227	250	225	264	242	Exceso de iluminaciòn artificial			1	
57	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	317	292	350	347	327	Exceso de iluminaciòn artificial	1			
58	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	164	174	164	152	164	Exceso de iluminaciòn artificial			1	
59	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	37	28	41	45	38	Se generan sombras molestas sobre el escritorio ya que la iluminaria se encuentra ubicada al respaldo del puesto de trabajo			1	
60	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	43	60	49	45	49	Se generan sombras molestas sobre el escritorio ya que la iluminaria se encuentra ubicada al respaldo del puesto de trabajo			1	
61	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	-55	72	33	70	30	Se generan sombras molestas sobre el escritorio ya que la iluminaria se encuentra ubicada al respaldo del puesto de trabajo			1	
62	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	174	186	195	181	184	Exceso de iluminaciòn artificial			1	
63	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	129	121	145	161	139	Exceso de iluminaciòn artificial, genera reflejos molestos en la pantalla del ordenador y sombras sobr el escritorio			1	

64	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	94	189	114	123	130	Exceso de iluminaciòn artificial, genera reflejos molestos en la pantalla del ordenador y sombras sobr el escritorio			1	
65	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	249	256	250	249	251	Exceso de iluminaciòn artificial			1	
66	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Catastro	206	250	240	242	235	Exceso de iluminaciòn artificial			1	
67	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Sisben	76	95	74	80	81	No tiene acceso a iluminaciòn natural, solamente artificial y general.			1	
68	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Sisben	30	21	52	66	42	Cuenta con una bombilla que genera exceso de iluminaciòn (muy brillante) y cuenta con otra fundida, el puesto de trabajo NO cuenta con luz natural			1	
69	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Sisben	40	74	56	39	52	Carece de iluminaciòn artificial localizada, esta iluminaciòn es generalizada y NO natural			1	
70	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Sisben	86	101	123	91	100	Se generan sombras molestas sobre el escritorio donde se encuentra ubicado el ordenador que utiliza el funcionario.			1	
71	24/11/2021	1	S. Planeaciòn	Sisben	29	48	29	50	39	Iluminarias fundidas en el puesto de trabajo. Existe la generaciòn de reflejos molestos en la pantalla del ordenador y sombras molestas sobre el escritorio			1	
72	24/11/2021	3	S. infraestructura	Direcciòn de valorizaciòn	150	195	136	144	156	Se generan reflejos en la pantalla del ordenador por ventana trasera ubicada detràs del puesto de trabajo.			1	
73	24/11/2021	3	S. infraestructura	Direcciòn de valorizaciòn	85	116	120	74	99	Deficiencia de luz artifiical localizada en el puesto de trabajo.			1	
74	24/11/2021	3	S. infraestructura	Direcciòn de valorizaciòn	111	138	106	140	124				1	
75	24/11/2021	3	S. infraestructura	Direcciòn de valorizaciòn	154	178	170	144	162				1	
76	24/11/2021	3	S. infraestructura	Direcciòn de valorizaciòn	230	246	251	268	249				1	
77	24/11/2021	3	S. infraestructura	Direcciòn de valorizaciòn	784	792	553	612	685	Ventana ubicada frente al puesto de trabajo, su suiche es compartido y hay exceso de iluminaciòn artificial		1		
78	24/11/2021	3	S. infraestructura	Inspector de obras	53	50	44	49	49	Deficiencia de iluminaciòn, las luminarias artificiales resultan ser muy brillantes			1	
79	24/11/2021	3	S. infraestructura	Trabajadora social	131	121	107	204	141	Ventana ubicada de forma diagonal y detràs al puesto de trabajo, está genera reflejos molestos en la pantalla del ordenador, al igual que sombras molestas en el puesto de trabajo			1	

80	24/11/2021	3	S. infraestructura	Profesional especializado	383	329	357	273	336	Ventana ubicada detrás del puesto de trabajo que genera sombras sobre el escritorio.	1			
81	24/11/2021	3	S. infraestructura	Auxiliar administrativo	46	47	58	75	57				1	
82	24/11/2021	3	S. jurídica	Archivo	113	129	118	100	115				1	
83	24/11/2021	3	S. jurídica	Archivo	93	97	110	104	101				1	
84	24/11/2021	3	S. jurídica	Archivo	122	193	153	149	154	Cuenta con un ventanal frente al puesto de trabajo y no cuenta con iluminación localizada			1	
85	24/11/2021	3	S. jurídica	Dirección de contratación	395	441	704	768	577			1		
86	24/11/2021	3	S. jurídica	Dirección de contratación	250	219	243	237	237	Se generan reflejos molestos en la pantalla del ordenador y la luz artificial localizada es deficiente			1	
87	24/11/2021	3	S. jurídica	Dirección de contratación	239	271	294	219	256	Se generan sombras molestas sobre el escritorio, cuando el día es soleado hay exceso de iluminación natural			1	
88	24/11/2021	3	S. jurídica	Dirección de contratación	186	213	188	162	187	En la pantalla del ordenador se generan reflejos molestos del ventanal trasero y de luminarias traseras			1	
89	24/11/2021	3	S. jurídica	Dirección de contratación	109	157	120	107	123	Generación de sombras molestas sobre el escritorio del puesto de trabajo			1	
90	24/11/2021	3	S. jurídica	Dirección de contratación	113	131	104	86	109	El puesto de trabajo carece de iluminación artificial localizada			1	
91	24/11/2021	3	S. jurídica	Dirección de contratación	143	150	153	125	143	El puesto de trabajo carece de iluminación artificial localizada, además se generan sombras molestas sobre el escritorio.			1	
92	24/11/2021	3	S. jurídica	Dirección de contratación	465	506	445	370	447		1			
93	24/11/2021	3	S. jurídica	Dirección de contratación	1302	1634	1228	934	1275	Ventanal ubicado al costado derecho por donde ingresa la luz solar directa al puesto de trabajo, obligando a los funcionarios del área a colocar p pliegos de papel en las ventanas para interrumpir su paso				1

94	24/11/2021	3	S. jurídica	Dirección de contratación	1673	1346	1665	1976	1665	Ventanal ubicado al costado izquierdo por donde ingresa la luz solar directamente al puesto de trabajo. Los funcionarios han decidido inhabilitar la luminaria por exceso de iluminación natural.				1
95	24/11/2021	3	S. jurídica	Secretaria jurídica	134	231	160	208	183	Luminaria del puesto de trabajo fundida. Se generan reflejos molestos en la pantalla del ordenador.			1	
96	24/11/2021	3	S. jurídica	Dependencia jurídica	380	1057	1449	1669	1139	Ventanal detrás del puesto de trabajo, se generan sombras sobre el escritorio.				1
97	24/11/2021	3	S. jurídica	Dependencia jurídica	629	665	776	768	710	La iluminaria artificial resulta ser molesta, por ello el uso de velos en la ventana.		1		
98	24/11/2021	3	S. jurídica	Secretaria jurídica	852	665	835	1175	882	Ventanal ubicado al lado izquierdo del puesto de trabajo el cual produce excoo de iluminación natural				1
99	24/11/2021	3	Despacho del alcalde	Oficina de las TIC'S	81	98	100	98	94	Luminaria que genera iluminación artificial general. Para el funcionario es normal la iluminación de su puesto de trabajo			1	
100	24/11/2021	3	Despacho del alcalde	Oficina de las TIC'S	800	778	932	979	872	Ventanal ubicado al costado izquierdo del puesto de trabajo, lo que resulta para el funcionario molesto el ingreso de la luz solar.				1
101	24/11/2021	3	Despacho del alcalde	Oficina de las TIC'S	127	146	122	111	127	El puesto de trabajo tiene una apariencia oscura sin embargo, el funcionario indica que es perfecta la iluminación del mismo.			1	
102	24/11/2021	3	Despacho del alcalde	Oficina de las TIC'S	256	439	166	161	256	Ventanal ubicado por detrás del puesto de trabajo genera sombras y reflejos molestos			1	
103	24/11/2021	3	Despacho del alcalde	Oficina de las TIC'S	315	342	251	214	281	Ventanal ubicado por detrás del puesto de trabajo genera sombras y reflejos molestos. Luminaria fundida			1	
104	24/11/2021	3	Despacho del alcalde	Oficina de las TIC'S	41	41	55	58	49	Luminaria fundida en localización general			1	
105	24/11/2021	3	Despacho del alcalde	Oficina de las TIC'S	23	37	28	41	32	Puesto de trabajo con perspectiva oscura y luminaria general fundida			1	
106	24/11/2021	2	Despacho del alcalde	Control interno disciplinario	90	284	122	67	141	Luz artificial deficiente para el puesto de trabajo en horas de la tarde - noche.			1	
107	24/11/2021	2	Despacho del alcalde	Control interno disciplinario	131	124	140	157	138	Luz artificial deficiente para el puesto de trabajo en horas de la tarde - noche.			1	

108	24/11/2021	2	Despacho del alcalde	Control interno disciplinario	55	40	59	54	52	Luz artificial deficiente para el puesto de trabajo en horas de la tarde - noche.			1	
109	24/11/2021	2	Despacho del alcalde	Control interno disciplinario	68	88	81	68	76	Ausencia de luz natural y percepción del puesto de trabajo es oscuro			1	
110	24/11/2021	2	Despacho del alcalde	Control interno disciplinario	15	17	18	19	17	Percepción del puesto de trabajo oscuro sin embargo, el funcionario manifiesta que su iluminación es buena			1	
111	24/11/2021	2	Despacho del alcalde	Control interno disciplinario	89	104	124	110	107	En horas del día ingresa luz solar, que resulta ser molesta e incomoda.			1	
112	24/11/2021	2	Despacho del alcalde	Control interno disciplinario	82	64	91	97	84	En horas tempranas la luz solar genera reflejos en la pantalla del ordenador y la luz solar resulta ser molesta e innecesaria			1	
113	24/11/2021	2	Despacho del alcalde	Control interno disciplinario	93	70	89	103	89	Ventana ubicada frente al pesto de trabajo, la luz solar excesiva que ingresa por allí resulta ser molesta para el funcionario.			1	
114	24/11/2021	1	Despacho del alcalde	Fondo de solidaridad	32	43	35	29	35	Ventanal ubicado frente al puesto de trabajo, cuenta con iluminación natural localizada			1	
115	24/11/2021	1	Despacho del alcalde	Fondo de solidaridad	13	18	26	16	18	Deficiencia en iluminación natural y artificial			1	
116	24/11/2021	1	Despacho del alcalde	Desarrollo institucional	185	203	178	164	183	Ausencia de iluminación natural, exceso de iluminación artificial.			1	
117	24/11/2021	1	Despacho del alcalde	Desarrollo institucional	186	136	145	180	162	Ausencia de iluminación natural, exceso de iluminación artificial.			1	
118	24/11/2021	1	Despacho del alcalde	Desarrollo institucional	102	133	127	95	114	Ausencia de iluminación natural, exceso de iluminación artificial y se generan reflejos molestos en la pantalla del ordenador			1	
119	24/11/2021	1	Despacho del alcalde	Oficina de proyectos	134	105	109	132	120	Ausencia de iluminación natural, exceso de iluminación artificial y se generan reflejos molestos en la pantalla del ordenador			1	
120	24/11/2021	1	Despacho del alcalde	Oficina de proyectos	87	131	109	101	107				1	
121	24/11/2021	1	Despacho del alcalde	Oficina de proyectos	135	151	117	159	141				1	
122	24/11/2021	1	Despacho del alcalde	Oficina de proyectos	84	76	90	96	87	Luz artificial excesiva y muy brillante.			1	

123	24/11/2021	1	Despacho del alcalde	Oficina de proyectos	87	101	86	96	93	Ventana ubicada al respaldo del puesto de trabajo , genera reflejos molestos en la pantalla del ordenador y sombras sobre el escritorio.			1	
124	24/11/2021	1	Despacho del alcalde	Oficina de proyectos	86	112	81	66	86	Deficiencia en iluminación natural, luminarias artificiales geradoras de iluminación demasiado brillantes			1	
125	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	292	602	815	245	489		1			
126	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	113	250	125	147	159	Ventana ubicada al respaldo del puesto de trabajo, genera reflejos molestos en la pantalla del ordenador			1	
127	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	59	143	98	115	104				1	
128	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	74	86	99	86	86	Bombilla fundida Brillo de la pantalla del ordenador no manejable			1	
129	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	59	56	63	82	65				1	
130	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	226	500	165	327	305	Ventana ubicada al respaldo del puesto de trabajo. Bombilla de luminaria fundida	1			
131	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	429	384	441	1038	573	Bombilla de luminaria fundida		1		
132	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	58	60	71	101	73	Carece de iluminación natural. Luz artificial general y NO localizada			1	
133	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	47	78	66	45	59	Carece de iluminación natural. Luz artificial general y NO localizada			1	
134	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	62	70	70	50	63	Carece de iluminación natural. Luz artificial general y NO localizada. Se generan reflejos molestos en la pantalla del ordenador.			1	
135	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	160	165	171	166	166				1	
136	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	352	310	243	575	370		1			
137	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	131	124	126	128	127				1	
138	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	103	100	109	108	105	Carece de iluminación artificial			1	
139	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	71	172	176	185	151	Carece de iluminación artificial			1	

140	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	385	554	470	408	454	Ventana ubicada al respaldo del puesto de trabajo	1			
141	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	257	216	246	280	250	Ventanal ubicado al costado izquierdo del puesto de trabajo, por donde ingresa la luz solar generando reflejos			1	
142	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de gestión humana	74	121	115	76	97	Se generan reflejos molestos en la pantalla del ordenador			1	
143	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de recursos físicos	249	211	248	261	242	Exceso de luz artificial por suiche compartido			1	
144	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de recursos físicos	93	176	160	115	136				1	
145	24/11/2021	2	Secretaria Administrativa	Dirección de recursos físicos	245	184	287	277	248	Molestia visual por el ingreso solar de la ventana que estaba ubicada al costado derecho y genera reflejos molestos en la pantalla del ordenador.			1	
TOTAL											9	4	126	6

TOTAL DE PUESTO QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES PERMISIBLES	13
TOTAL DE PUESTO QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES PERMISIBLES	132